


NAIS

制御専用
マルチタスクBASIC言語



速習ガイドブック



松下電工の制御機器は
グローバルブランド **NAIS** に統一します。

A&I 快適を科学します

FP-BASIC 速習ガイドブック No. FAF-151^① '93・7月

目次

入門コース

1	FP-BASICの基本	4
1-1	PCとパソコンの準備	4
1-2	FP-BASIC編集ソフトの起動	6
1-3	初期化とON・OFF命令	8
参考 1	入出力番号の割り付け方	12
2	入出力の結線方法	13
3	キー操作の概要	14
1-4	ON・OFF・WAIT SW()を使った簡単な制御	14
1-5	プログラムのPCへの転送	19
1-6	プログラムの実行	20
	(1)REMOTEモード実行	31
	(2)RUNモード実行	34
1-7	WAITを使ったタイマ制御	24
1-8	GOTOを使った繰り返し制御.....	27
1-9	IFを使った条件分岐	31
	(1)IFを使用した動作切り替えプログラム	31
	(2)IFを使用したカウンタプログラム	34

実用コース

2	マルチタスクプログラミング	40
2-1	なぜマルチタスクが必要なのか?	40
2-2	マルチタスクプログラムの作り方	41
2-3	マルチタスクプログラムの例	42
2-4	マルチタスクのプログラミング	44
2-5	プログラムの実行	49
3	プログラムの動作チェック	52
3-1	プログラムを部分的に実行する方法	52
3-2	タスクの動作状態をチェックする方法	53
3-3	トレースモード	54
3-4	入出力のモニタ方法	55
3-5	ダンプによる入出力、データのチェック	56
3-6	入出力の強制オン/オフ	57
3-7	PRINT命令を使った動作状態のチェック	59
3-8	テスト実行モード	60
	(1)途中停止の方法	60
	(2)1行実行の方法	63

テクニック・コース

4 FP-BASICの基本テクニック 66

- 4-1 プログラムの基本的な作り方 66
- 4-2 プログラム作成テクニック 67
- 4-3 プログラム作成の注意点 70
- 4-4 一般BASIC命令 (N88BASIC) との違い 70
- 4-5 キー入力の省スピードアップ 71
- 4-6 プログラム編集テクニック 72

5 FP-BASICの応用テクニック 74

- 5-1 複数個の非常停止プログラムの作り方 74
- 5-2 インターロックプログラムの作り方 76
- 5-3 手動プログラムの作り方 77
- 5-4 機械の動作時間チェックプログラムの作り方 78
- 5-5 出力の保持/非保持の設定方法 80
- 5-6 タイマの外部設定 82
 - (1)切り替えスイッチによるタイマ設定 82
 - (2)デジスイッチによるタイマ設定 83
- 5-7 自己保持回路を16個一度に作る方法 84
- 5-8 サブルーチンの作り方と長所 86
- 5-9 割り込み処理による高速応答 88
- 5-10 分割コンパイルでCOMPILE時間短縮 90

付 録

- A FP-BASIC編集ソフトのインストール 付録-2
- B ROMの作成方法 付録-6
- C FP-BASICソフトウェア仕様 付録-8
- D BASICタイプCPUソフトウェア仕様 付録-24
- E エラーコード一覧 付録-39

はじめに

- FP-BASICは、複数の機器制御を同時に行うことができる制御専用のマルチタスクBASICです。
- 入出力I/Oを直接制御できるON・OFF命令、SW（）関数を持ちますので、どなたにも簡単に制御プログラムを作成していただくことができます。
- このガイドブックは、制御専用プログラム言語FP-BASICの基本的な使い方を説明しています。

・このガイドブックは、FP-BASIC編集ソフト（AFP366108）をNECノートパソコンPC-9801NS/T上で使用することを前提として説明を進めています。

・以下の構成のPCをご用意いただき、この研修テキストの記述に沿って操作していただければ、FP-BASICを確実に理解できます。

BASICタイプCPUユニット

16点入力ユニット×1台


16点出力ユニット×1台

*「7-6 タイマの外部設定」では、追加1台分の16点入力ユニットを使用しています。

*「9 高機能ユニットによる割り込み」では、他に割り込みユニット（1台）を使用しています。

《参考マニュアル》

- FP-BASIC編集ソフト ユーザーマニュアル
- FP-BASIC編集ソフト リファレンスマニュアル



著作権および商標登録について

- (1) この研修テキストの無断複製、転載、レンタルはかたくお断りいたします。
- (2) 商品改良のため、仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 商品名は一般に各社の登録商標です。

入門コースでは、FP-BASIC編集ソフトの基本的な使い方をマスターします。読みながらPCとパソコンを操作していただくことにより、FP-BASICの基本的な使い方が理解できるようになっています。

入門コース

1	FP-BASICの基本	4
1-1	PCとパソコンの準備	4
1-2	FP-BASIC編集ソフトの起動	6
1-3	初期化とON・OFF命令	8
参考 1	入出力番号の考え方	12
2	入出力の割り付け方	13
3	キー操作の概要	14
1-4	ON・OFF・WAIT SW()を使った簡単な制御	14
1-5	プログラムのPCへの転送	19
1-6	プログラムの実行	20
	(1)REMOTEモード実行	31
	(2)RUNモード実行	34
1-7	WAITを使ったタイマ制御	24
1-8	GOTOを使った繰り返し制御	27
1-9	IFを使った条件分岐	31
	(1)IFを使用した動作切り替えプログラム	31
	(2)IFを使用したカウンタプログラム	34


1 FP-BASICの起動

1-1 PCとパソコンの準備

- PCおよびパソコンのセットアップと接続を行います。
- BASICタイプPCと、NECノートパソコンPC-9801NS/Tを用意してください。

1 PCの準備

PCには、「電源ユニット」「BASICタイプCPU」「16点入力ユニット」「16点出力ユニット」を装着してください。



CPUのスイッチ2（下図参照）をONにして、通信ボーレートを9600bpsに設定します。



2 パソコンの通信条件の設定

パソコンは、「付録A」以降の記述の通りに設定してください。

ポイント

- ボーレートは必ず9600bps(SW2=ON)に設定してください。

ポイント


- FP1ではボーレートスイッチを下にすると9600bpsですが、上にし電源を一度切って入れ直すと、プログラミングのポートがコンピュータリンクMEWTOCOL-COMの通信ポートとなります。

ポイント

- バックアップメモリスイッチON。
- RAMドライブ使用可能。
- RS232Cインターフェイス使用可能。

3 CPUとパソコンの接続


パソコンとBASICタイプCPUをRS232C通信ケーブルで接続します。



ポイント

- 専用ケーブルを使用します（弊社品番 AFB85813）。
- 自作する場合は、下記の「■接続ケーブルの結線について」を参考にしてください。

■接続ケーブルの結線について



注意

- RS-CS制御信号（フロー制御）は使用しません。


1-2

FP-BASIC編集ソフトの起動


- PCおよびノートパソコンの電源を投入し、ノートパソコンでFP-BASIC編集ソフトを起動します。

1 PCの電源投入

CPUのモード設定スイッチを「REMOTE」に設定して、PCの電源を投入します。




FP1の場合



2 パソコンでFP-BASICを起動

ノートパソコンにFP-BASIC編集ソフトの実行用ディスクをセットしてから、**COPY**キーを押しながら電源スイッチをONします（電源ON状態の場合は**COPY**キーを押しながらリセットボタンを押します）。このとき**COPY**キーはしばらく押し続けてください。





ポイント

- 実行用ディスクは、FP3H-BASICと、FP3-BASIC（64kバイトタイプ）およびFP1-BASICでは作成方法が異なります。
- 実行用ディスクの作り方については「付録A」をお読みください。


注意

- FP-BASIC編集ソフトを起動するとRAMドライブの内容が消失します。重要なデータやアプリケーションは、98ノートメニューの「3.RAMドライブ→FDコピー」を実行してフロッピーディスクにバックアップしておきます。操作手順については、「付録A」をお読みください。


以下の画面が表示されますので  キーを押します。



コピー中は次の画面が表示されます。




FP-BASICが起動され、以下のような画面が表示されます。



FP-BASICが起動したら、フロッピードライブから実行用ディスクを取り出してください。

■かな漢字変換を使用する場合

かな漢字変換を使用する場合は、辞書ディスクをセットします。



ポイント

- 実行用ディスクの内容がRAMドライブにコピーされ、RAMドライブからFP-BASIC編集ソフトが起動します。

注意

- 辞書ディスクについては、「付録A」をお読みください。

1-3 初期化とON・OFF命令

●ON

出力をオンします。

例：ON Y_&M10

└───オンする出力番号

●OFF

出力をオフします。

例：OFF Y_&M10

└───オフする出力番号

●VERINIT

CPUのメモリをクリアし、ユニットの接続状態を読み込みます。


1 CPUの初期化

プログラムを始める前にPCのCPUのすべてのメモリをクリアし、マザーボードに装着されているユニットの種類をCPUに読み込ませなければなりません。これには、VERINITコマンドを実行します。

>VERINIT 入力
命令の入力後必ず
 キーを押します
->はプロンプトと呼びます。
キー入力受け付け可能な状態を表わします。
この後に命令を入力します。
 キーを入力すると、その行に入力された命令が実行されます。

VERINITの説明

●VERINITは、CPUのすべてのメモリをクリアし、現在装着されているユニットの状態に基づいて、入出力割り付けを初期化します。



- 装着ユニットは次の通りです。
スロット0...16点入力ユニット
スロット1...16点出力ユニット
(スロット番号は、CPUの隣から0,1,2...)
- データメモリ等のクリアを行わずに、入出力割り付けだけを行う場合は、SLOTCLRを使用します。

2 ON・OFF命令の実行

①まず、ON命令を入力してみます。


>ON Y_&M10

入力するキーは次の通りです。入力時には、カナのロックを解除してください。大文字の入力には [CAPS] キーを押します。

[O] [N] [スペース] [Y] [SHIFT] + [カ] (同時に押す)

[SHIFT] + [&] [M] [1] [0] (同時に押す)

ON命令を実行すると、出力ユニットのY10がONします (表示LEDが点灯します)。



ONの説明

- ONは、出力を1点単位でオンします。この場合、OFFが実行されるまで、オン状態が保持されます。
- オンする出力の入出力番号については、P.12をご覧ください。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

注意


- Y_&M10の「_」はアンダースコアと読みます。キーボードからの入力は、[SHIFT]キーを押しながら [カ] キーを押します。[カ] キーはカタカナの「カ」のキーです。P.15参照。
- CPUのモード設定スイッチが「REMOTE」になっていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。
- &Mは、松下電工のPCの入出力番号に用いる数値表記の方法で、1の位は16進、10の位以上が10進になります。

例：&M120…16進

…10進



10進数で「Y_16」と表記することもできますが、「Y_&M10」と表記したほうが入出力ユニットとの対応が理解しやすくなります。

FP1の場合




②つぎに、OFF命令を入力します。

```
>OFF Y_&M10
```



OFF命令を実行すると、PCの出力ユニットのY10がOFFします（表示LEDが消灯します）。



カーソルを再び「ON Y_&M10」の行に移動させて、キーを押すと、PCの出力ユニットのY10が点灯します。

```
>ON Y_&M10 .....この行にカーソルを移動させてを押す
>OFF Y_&M10
```


ONの説明

- OFFは、出力を1点単位でオフします。この場合、ONが実行されるまで、オフ状態が保持されます。
- オフする出力の入出力番号については、P.12をご覧ください。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。


FP1の場合





参 考 直接実行・間接実行

- 以上のように、FP-BASIC編集ソフトが起動されているパソコンでON・OFF命令などを実行することにより、PCを直接制御することができます。このような命令の使用方法を、直接実行と呼びます。直接実行は、FP-BASICのプロンプト（「>」）の後に命令を入力してキーを押します。
- これに対して、ON・OFF命令などをプログラム中に記述することによって実行することを、間接実行と呼びます。

③ FP-BASICを終了し、MS-DOSに戻りたい時は（通常不要）EXITコマンドを入力することにより、FP-BASICは終了します。

>EXIT 入力
Sure (Y/N) : Y プログラム編集の場合に表示されるので、「Y」を入力

*EXITは  +  の押下で入力できます。


FP-BASICが終了すると、パソコンの画面にMS-DOSのプロンプト「A>」が表示されます。

A>


MS-DOSのプロンプト「A>」が表示されてから、フロッピーディスクを取り出して、パソコンの電源を切ってください。最後に、PCの電源を切ります。


注意

- FP-BASIC編集ソフトはRAMドライブから起動されますのでプログラムもRAMドライブに保存されます。
- RAMドライブに作成したドライブのプログラムを実行用デスクにコピーするには、98ノートメニューを起動して、「3. RMドライブ→FDコピー」を実行してください。詳しくは「付録A」をお読みください。
- 再度FP-BASICを起動する場合、次の操作をします。

(1)FP3H-BASICの場合、MS-DOSのプロンプトの後に、「FPB /9 」と入力します。

A>FPB /9 

(2)FP3-BASIC (64Kバイトタイプ) およびFP1-BASICの場合、MS-DOSのプロンプトの後に、「FPB /9 /H 」と入力します。

A>FPB /9 /H 

参考 1

入出力番号の割り付け方

VERINITコマンドまたはSLOTCLRコマンドを実行すると、CPUはマザーボードのスロットに実装されているユニットの状態を読み取り、入出力番号（I/O番号）を割り付けます。

- ① 8点ユニットには16点分の入出力番号が割り付けられます。
 - ② 空きスロットには16点分の入出力番号が割り付けられます。
 - ③ リンクユニットなど入出力に関係のないユニットには、16点分の入出力番号が割り付けられます。
 - ④ 内部的に入出力番号を持つユニットには、そのユニットが占有する入出力番号が割り付けられます。
- * ユニットが占有する入出力番号については「付録-49」をお読みください。

■ 通常ユニットの場合

増設ケーブル								増設マザーボードのボード番号が1の場合									
電源ユニット	CPUユニット	入力8点ユニット	入力16点ユニット	入力32点ユニット	出力8点ユニット	出力16点ユニット		電源ユニット	入力8点ユニット	空きスロット	入力16点ユニット	入力16点ユニット	出力8点ユニット	空きスロット	出力16点ユニット	出力32点ユニット	
スロット番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
入出力番号	0	10	20	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
(&M)																	
		F	1F	2F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
				30													170
				3F													17F

■ 高機能ユニットの場合

電源ユニット	CPUユニット	リンクユニット	空きスロット	シリアルデータユニット	AD変換ユニット	DA変換ユニット	高速カウンタユニット		
スロット番号	0	1	2	3	4	5	6	7	
入出力番号	0	10	20	40	50	60	80	90	
(&M)									
		F	1F	2F	4F	5F	7F	8F	9F
				30					
				3F					

注意

- ・ CPUのモード設定スイッチが「REMOTE」になっていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。
- ・ &Mは松下電工のPCの入出力番号に用いる数値表記方法で、1の位は16進数、10の位以上は10進数で表記します。


例：&M120
 10進数 16進数表記

参考 2


入出力の結線方法

点灯スイッチ (X0) と消灯スイッチ (X1)、およびランプ (Y0) の接続は、以下のとおりです。

FP3 BASIC

















FP1 BASIC




参考 3

キー操作の概要

FP-BASIC編集ソフトで使用する基本的なキー操作についてまとめてあります。

キー	キーの名称	機能
   	カーソルキー	カーソルが上下左右に1文字分移動します。 文字が表示されていない位置には移動しない(行頭の一桁を除く)。 最上行・最下行で   を押すと画面がスクロールする。
 	スクロールキー	カーソルが最上行・最下行に移動し、画面がスクロールする。
	ホームクリアキー	表示画面を消去する(プログラムは消去されません)
	タブキー	カーソルを8桁右に移動する
	インサートキー	カーソル位置に空白(スペース)を1文字挿入する
	デリートキー	カーソルの左隣の1文字を消去し、その位置にカーソルを移動する
	バックスペースキー	カーソルを左に1文字分移動する(そこにあった文字は消去しない)
	ストップキー	実行中のプログラムを停止しPCを初期化する(データも初期化される) 停止中の出力の保持・非保持等の状態はCPUの設定により異なる



1-4

ON・OFF・WAIT SW () を使った簡単な制御

●FUNCTION ~ FEND

FUNCTION <ファイル名>

.....を1本のプログラムとして宣言します。

FEND

●WAIT SW ()

入力がオンまたはオフされるのを待ちます。

例: WAIT SW(X_&M0)=1

.....入力X0がオンされるのを待ちます。

例: WAIT SW(X_&M0)=0

.....入力X0がオフされるのを待ちます。

●ON

出力をオンします。

例: ON Y_&M10

.....出力Y10をオンします。

●OFF

出力をオフします。

例: OFF Y_&M10

.....出力Y10をオフします。

●NEW

BASIC編集ソフトのプログラムを消去します。

●LIST

入力したプログラムを確認します。


●SAVE

メモリに記憶されているプログラムをディスク上に保存します。

スイッチ2個による簡単なランプの点灯制御をFP-BASICでプログラムしてみます。

1 制御内容を決める


点灯スイッチ(X0)を押すとランプが点灯し、次に消灯スイッチ(X1)を押すとランプが消灯するという、簡単なランプ制御を考えてみましょう。




WAITの説明

- WAIT SW(X_&M0)=1は、入力X0がオンされるのを待ちます。
- WAIT SW(X_&M0)=0は、入力X0がオフされるのを待ちます。
- WAIT AW(X_&M0)=1の「=1」は省略することができます。
- ON Y_&M10は、出力Y10をオンします。Y10のオン状態は、次にOFF命令が実行されるまで保持されます。
- OFF Y_&M10は、出力Y10をオフします。Y10のオフ状態は、次にON命令が実行されるまで保持されます。

2 制御の内容をフローチャートにする
制御の流れをフローチャートに表す。



3 フローチャートからプログラムを作成
 フローチャートに従い、機械の動きを命令に置き換えプログラムを作成します。



4 プログラムの入力手順

ステップ1 メモリのクリア

①プログラムを入力する前に、PCのCPUのメモリとFP-BASIC編集ソフトのプログラムメモリをクリアします。

```
>VERINIT  ..... 入力
>NEW  .....
```

VERINITの説明

●VERINITは、CPUのメモリをクリアし、現在のユニット状態に合わせて入出力割り付けを行います。

NEWの説明

●NEWは、BASIC編集ソフトのプログラムを消去します。プログラムを初めて作成する時は必ず実行してください。

ステップ2 プログラムの始まりは

FUNCTIONから

①プログラムの最初の一行は「10 FUNCTION MAIN」と入力し、キーを押します。プログラムは必ず「FUNCTION」で始めます。「FUNCTION」はプログラムの始まりを示すものです。「10」は行番号といいます。FP-BASICのプログラムは、行番号の小さい順に実行されます。

```
>VERINIT
>NEW
>10 FUNCTION MAIN  ..... 入力
```

FUNCTIONの説明

●「FUNCTION」の後の「MAIN」はプログラムの名前です。「SAMPLE」や「TEST1」など8文字以内ならOKですが、「P」で始まる名前は使用できません。

②フローチャートの命令に置き替えてプログラムを作成していきます。行の先頭に行番号を付けるのを忘れないようにしてください。ここでは、行番号を「10」ずつ増していきます。また、一行入力したら、必ず $\left[\text{Enter} \right]$ キーを押します。

```
>VERINIT
>NEW
>10 FUNCTION MAIN
>20 WAIT SW(X_&M0)  $\left[ \text{Enter} \right]$ 
>30 ON Y_&M10  $\left[ \text{Enter} \right]$ 
>40 WAIT SW(X_&M1)  $\left[ \text{Enter} \right]$ 
>50 OFF Y_&M10  $\left[ \text{Enter} \right]$ 
```

..... 入力

③プログラムの最後の行に、「FEND」を入力し、 $\left[\text{Enter} \right]$ キーを押します。「FEND」はプログラムをしめくくる役目を持ち、これにより「FUNCTION」から「FEND」までを1本のプログラムとして宣言します。

```
>VERINIT
>NEW
>10 FUNCTION MAIN
>20 WAIT SW(X_&M0)
>30 ON Y_&M10
>40 WAIT SW(X_&M1)
>50 OFF Y_&M10
>60 FEND  $\left[ \text{Enter} \right]$ ..... 入力
```

■入力したプログラムの確認には LISTを入力

入力したプログラムを確認するにはLISTコマンドを実行します。またFP-BASICでは、 $\left[\uparrow \right]$ キーを押すことにより、画面の外に消えてしまった表示をさかのぼって見ることができます。もちろん、 $\left[\downarrow \right]$ キーを押すことによってもどの入力行に戻ることができます。

```
>LIST  $\left[ \text{Enter} \right]$  (またはF4) ..... 入力
10 FUNCTION MAIN .....
20 WAIT SW(X_&M0)
30 ON Y_&M10 ..... 入力されたプログ
40 WAIT SW(X_&M1) ..... ラムが表示される
50 OFF Y_&M10
60 FEND
```

*LISTは $\left[\text{f} \cdot 4 \right]$ キーの押下で入力できます。

Ⓢ注意 Ⓢ必ず $\left[\text{Enter} \right]$

- 1行入力したら必ず $\left[\text{Enter} \right]$ キーを押してください。 $\left[\text{Enter} \right]$ キーを押さないと、画面に表示されていても、プログラムメモリに記憶されません。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

LISTの説明

- LIST $\left[\text{Enter} \right]$ とすれば、プログラムを全て表示することができます。
- LIST 30-50 $\left[\text{Enter} \right]$ とすれば、30行目から50行目まで表示できます。

Ⓢ注意

- 「LIST」の行には、これら以外の文字がないことを確認して実行してください。「LIST」の後に何か文字があると、1行分の命令全てを実行しますので変な動きをします。 $\left[\text{HOME CLR} \right]$ キーで表示を消してから、「LIST $\left[\text{Enter} \right]$ 」を実行するのが安全です。
- 画面表示を消去するには、 $\left[\text{HOME CLR} \right]$ キーを押すか、「CLS $\left[\text{Enter} \right]$ 」を入力します。画面は消去されますが、記憶されているプログラムは消去されません。

■プログラムの修正には

上書きと \leftarrow キー入力

たとえば、「10 FUNCTION MAIN」とするところを「10 FANCTION MAIN」としてしまったとします。この場合、 \uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow キーで、間違い個所の「A」の上にカーソルを移動させ、「U」と入力して上書き訂正した後、 \leftarrow キーを押します。これで、プログラムは正しく修正されます。

①

```
>10 FANCTION MAIN.....修正個所に  
>20 WAIT SW(X_&M0)      カーソルを移動
```

②

```
>10 FANCTION MAIN.....修正入力を行い、  
>20 WAIT SW(X_&M0)       $\leftarrow$ キーを押す  
>30 ON Y_&M10
```

③

```
>10 FUNCTION MAIN  
>20 WAIT SW(X_&M0).....カーソルは次の  
>30 ON Y_&M10          行の先頭に移動  
                          して、修正終了
```

■プログラムの保存

FP-BASIC編集ソフトでは、プログラムをディスクに保存することができます。プログラムを保存するには、SAVEコマンドを使います。たとえば、「SAVE "A:TEST1"」を実行すると、ディスク上にTEST1.PRGが保存されます。

```
>SAVE "A:TEST1"  $\leftarrow$ ..... 入力  
Over Write(Y/N) :Y..... 同名ファイルがある  
                          場合に表示されるの  
                          で「Y」を入力する
```

*SAVE "は $\left[\text{SHIFT}\right]$ + $\left[\text{F}\cdot 1\right]$ キーの押下で入力できます。

注意 必ず \leftarrow

- 「A」を「U」に訂正しても、 \leftarrow キーを押さないと、表示は変わっても、メモリに記憶されているプログラムは書き変わりません。

SAVEの説明

- SAVEは、メモリに記憶されているプログラムをディスク上に保存します。
- SAVE "A:TEST1" は、プログラム保存先を指定します。TEST1はファイル名といい、プログラムをTEST1というファイル名で保存します。
- 保存先のドライブは、ここでは98NOTEのRAMドライブになります（RAMドライブが起動ドライブ＝ドライブAになります）。フロッピーディスクドライブなど任意のドライブに保存する場合は、ファイル名の前に、「B:」のようにドライブ名を付けます。ドライブAの場合に限り、「A:」が省略できます。

1-5 プログラムのPCへの転送

● COMP I L E


入力したプログラムを実行形式のプログラムに変換します。

● D W N L D

実行形式のプログラムをPCへ転送します。

1 実行プログラムへの変換


入力したプログラムをCOMP I L Eコマンドで、実行プログラムに変換します。

>COMP I L E  (またはF6)……入力する
COMP I L E E N D ……………コンパイル正常終了の表示

*COMP I L Eは **f·6** キーの押下で入力できます。

2 プログラムの転送

コンパイルした実行プログラムをD W N L DコマンドでPCに転送します。

>D W N L D  (またはF7)…………… 入力する

*D W N L Dは **f·7** キーの押下で入力できます。

COMP I L Eの説明

- COMP I L Eは、表示されているプログラムをPCが実行できる形式に変換します。この作業をしないと、PCに転送しても実行できません。

D W N L Dの説明

- D W N L Dは、実行形式のプログラムをPCに転送します。

注(意)

- PCがPROG. 状態でないとD W N L Dはできません。
- プログラム転送時には、PCのCPUのモード選択スイッチが「REMOTE」に設定されていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。
- PCがRUN中の場合、**f·10** (QUIT A) を押してください。**f·10** (QUIT A) → **f·6** (COMP I L E) → **f·7** (D W N L D) の順で実行すると間違いがありません。
- D W N L D、QUIT等がうまく実行されない時は、**STOP** キーを押してリセットしてみてください。

参 考 U P L D


- PCのプログラムをFP-BASIC編集ソフトに読み込むには、「UPLD」を実行します。このとき、「&M」で指定した入出力番号は全て10進数に変換され、ラベル、コメントがなくなったり、変数の宣言命令がなくなり、文法エラーになることがあります。

1-6 プログラムの実行

- ・ REMOTEモード実行
CPUを「REMOTE」モードの場合、パソコンからXQTコマンドで実行を指示します。
- ・ XQT
プログラムの実行を指示します。
- ・ RUNモード実行
CPUの動作モードスイッチを「RUN」に設定します。

(1) REMOTEモード実行

CPUの動作モード設定スイッチを「REMOTE」モードに設定し、XQTコマンドを実行します。




① XQTコマンドを入力します。


>XQT (またはF5) 入力

*XQTは [F・5] キーの押下で入力できます。

② CPUが運転を開始します。



FP1の場合




XQTの説明

- XQTはプログラムを実行させる命令です。
- REMOTEモードでXQTとすれば、プログラムが実行されます。
- プログラムの中にも使えます。XQT !1,MAIN,30-とすれば、MAINのプログラムの30目から実行させられます。


FP1の場合




③スイッチ(X0)をオンすると、P Cの出力ユニットのY10がオンします（表示L E Dが点灯します）。



④スイッチ(X1)をオンすると、P Cの出力ユニットのY10がオフします（表示L E Dが消灯します）。




⑤CPUの停止を確認します。CPUの「PRO G.」L E Dが点灯します。




(2) RUNモード実行


CPUの動作モードスイッチを「RUN」に設定して、プログラムを実行します。




FP 1の場合



FP 1の場合



FP 1の場合



注意

- RUNモード実行では、CPUとパソコンとの接続は必要ありません。通常の稼働時は、RUNモードとしておき、電源オンと同時に実行開始します。
- RUNモード実行の場合は、プログラム終了後CPUの動作モードスイッチを「PROG.」に倒しP Cを停止させてください。

FP 1の場合



1-7

WAITを使ったタイマ制御

●WAIT <秒数>


指定秒数だけ待ちます。

例：WAIT 3.00

3秒待つ

1 タイマを使った点滅制御


前回「1-4」で作成したプログラムを変更して、点灯スイッチ(X0)を押すとランプが点灯し、3秒たつて自動的に消灯するプログラムを、WAIT命令を使い作成してみましょう。



WAITの説明

- 「WAIT」は、WAITの後に数値を書けば、タイマ命令になります。「WAIT 3.0」だと、3秒待ってから次の行を実行します。
- WAITの後の〈秒数〉には、0.01~32765の数値を指定できます。

2 制御の流れ (フローチャート)



3 プログラムの入力

「2-1」で作成したプログラムをLISTコマンドで表示させ、40行目を修正して、次のようなプログラムを作成します。

```
>LIST  
10 FUNCTION MAIN  
20 WAIT SW(X_&M0)  
30 ON Y_&M10  
40 WAIT 3.0 .....この行を修正し、  
50 OFF Y_&M10 .....キーを押す  
60 FEND
```

4 プログラムの転送

入力したプログラム（ソースプログラム）をCOMPILEコマンドで実行プログラムに変換し、DWNLDコマンドでPCに転送します。

```
>COMPILE .....入力  
COMPILE END  
>DWNLD .....入力
```

*COMPILE・DWNLDは、**f.6**キー・**f.7**キーの押下で各々入力できます。

ポイント

- LISTコマンドで表示させたプログラムの40行目を修正入力して、**↵**キーを押します。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。


注意

- プログラム転送時には、CPUのモードスイッチが「REMOTE」に設定されていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。

5 プログラムの実行


ここでは、CPUを「REMOTE」モードに設定し、FP-BASIC編集ソフト（パソコン）からXQTコマンドを実行します（リモート実行）。

①XQTコマンドの実行


>XQT （またはF5）……… 入力する

*XQTは、**f·5**キーの押下で入力できます。


②PCの運転（RUN）を確認します。CPUの「RUN」LEDが点灯します。




③スイッチ(X0)をONすると、PCの出力ユニットのY10が3秒間ONします（表示LEDが3秒間点灯します）。



FP1の場合



FP1の場合



1-8

GOTOを使った繰り返し制御

●GOTO

行番号を指定することにより次に実行する行を指定します。

例：GOTO 10

プログラムの実行を10行目に移す

●QUIT


プログラムの停止を指示します。

●RENUM

行番号を並びかえます。

1 繰り返し実行される点滅制御


前回「1-7」のプログラムにGOTO命令を追加し、点灯スイッチ(X0)を押すとランプが3秒間点灯し、1秒間消灯し、再度3秒間点灯を繰り返すプログラムを作ってみましょう。



GOTOの説明

- GOTO命令は、次に実行するプログラムの行番号を指定することができます。
- GOTO 10と書けば、次に10行目を実行します。
- 同じ動きを繰り返す時などに使われます。

2 制御の流れ (フローチャート)



ポイント

- GOTOで次に実行する行番号を指定します。この場合、プログラムは最初に戻って繰り返しを続けます。

3 プログラムの入力

「1-7」で作成したプログラムをLISTコマンドで表示させ、追加・修正を加えることにより、次のようなプログラムを作成します。

```
>LIST
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)
30 ON Y_&M10
40 WAIT 3.0
50 OFF Y_&M10
60 FEND
>52 WAIT 1.0  ..... この行を追加
>54 GOTO 20 
```

4 プログラムの転送

入力したプログラム（ソースプログラム）をCOMPILEコマンドで実行プログラムに変換し、DWNLDコマンドでPCに転送します。

```
>COMPILE  ..... 入力
COMPILE END
>DWNLD  ..... 入力
```

*COMPILE・DWNLDは、**f.6**キー・**f.7**キーの押下で各々入力できます。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

ポイント

- LISTコマンドで表示させたプログラムに追加入力します。
- 追加・修正後のプログラムをLISTコマンドで表示すると、次のようになります。

```
>LIST 
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)
30 ON Y_&M10
40 WAIT 3.0
50 OFF Y_&M10
52 WAIT 1.0
54 GOTO 20
60 FEND
```

RENUMの説明

- RENUM命令は行番号をきれいに並び変える命令です。
- RENUMと入力すると、10行目以降を10とびにきれいに行番号を並びかえます。
- 同じ動きを繰り返す時などに使われます。


```
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)
30 ON Y_&M10
40 WAIT 3.0
50 OFF Y_&M10
60 WAIT 1.0
70 GOTO 20
80 FEND
```

注意

- プログラム転送時には、CPUのモードスイッチが「REMOTE」に設定されていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。


5 プログラムの実行

- ①CPUを「REMOTE」モードに設定し、FP-BASIC編集ソフト（パソコン）からXQTコマンドを実行します（リモート実行）。


>XQT  (またはF5)..... 入力する

*XQTは **f・5** キーの押下で入力できます。


- ②PCの運転 (RUN) を確認します。CPUの「RUN」LEDが点灯します。




FP1の場合




- ③点灯スイッチ(X0)をオンすると、PCの出力ユニットのY10がオンします（表示LEDが点灯します）。




FP1の場合



- ④3秒後に自動的にY10が消灯します。



FP1の場合




- ③1秒後再びY10が点灯し、点滅を繰り返します。

6 PCの停止


(パソコンを使った停止)

- ①FP-BASIC編集ソフト(パソコン)から、QUITコマンドを実行してCPUを停止します。

>QUIT ALL  (またはF10)……………入力

*QUIT ALLは **f・10** キーの押下で入力できます。


- ②PCの停止を確認します。CPUの「PROG.」LEDが点灯します。



■RUNモード実行時の運転停止

(パソコンを使わない停止)

「RUN」モード運転時にPCを停止させるには、モード切り替えスイッチを「PROG.」に切り替えます。これにより、パソコンを使用せずにPCを停止することができます。



課題(1)

- 点灯スイッチ(X0)をONすると、ランプが3秒点灯→1秒消灯→2秒点灯→1秒消灯してから、点灯スイッチ(X0)の再スタートを待つプログラムを作ってください。(解答は37ページです)

注意

- QUITコマンドを実行してPCを停止したとき、出力がオン状態に保持されることがあります(「付録D 3」参照)。
- PC停止状態で出力がオン状態の場合、**STOP** キーを押してオフにします。**STOP** キーを押すと、QUITコマンドが実行され、出力がオフします。


FP1の場合

- RUN
 - ☼ PROG.
- 

注意

- モード切り替えスイッチを「PROG.」に切り替えてPCを停止したとき、出力がオン状態に保持されることがあります(「付録D 3」参照)。
- PC停止状態で出力がオン状態の場合、CPUのINITIALIZE/TESTスイッチを出力ユニットのLEDが消灯するまでINITIALIZE側に倒してください。

FP1の場合

- RUN
 - ☼ PROG.
- 

1-9

IFを使った条件分岐

- IF <条件式> THEN <命令文①> ELSE <命令文②>
IFの後に条件式を記述し、条件が一致すればTHEN直後の命令①を、そうでなければELSE直後の命令②を、各々実行します。ELSE以降を省略することができます。

例(1) : IF SW(X_&M0)=1 THEN ON Y_&M10 ELSE OFF Y_&M10

X_&M0がオンならY_&M10をオンし、それ以外の場合はY_&M10をオフする

例(2) : IF A=5 THEN GOTO 100 ELSE GOTO 200

A(変数)の値が5なら実行を100行目に移し、それ以外なら200行目に移す

注意 : IF SW(X_&M0) AND A=1. THEN ~ は可能ですが、
変数

WAIT SW(X_&M0) AND A=1は使用できません。

WAITの場合は、WAIT SW(X_&M0) AND SW(X_&M1)のように接点だけが許可されます。


(1) IFを使用した動作モード切り替えプログラムの例

1 動作モード切り替えスイッチを使った制御


前回の「1-8」のプログラムに命令を追加し、動作モード切り替えスイッチを操作することにより、次のように動作するランプ点灯制御プログラムを考えてみましょう。

- ①〔連続運転〕スイッチ(X1)がON状態でランプは点滅を繰り返す。
- ②〔1サイクル運転〕スイッチ(X1)がOFF状態でランプは1回だけ点滅する。

*動作モード切り替えスイッチ(X1)はオルタネイト(トグル)スイッチとします。



2 制御の流れ (フローチャート)



3 プログラムの入力

次のように70行目を変更します。

```

>LIST
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)=1
30 ON Y_&M10
40 WAIT 3.0
50 OFF Y_&M10
60 WAIT 1.0
70 IF SW(X_&M1)=1 THEN GOTO 30 ELSE GOTO 20
80 FEND
  
```

IF の説明

- IFの後に条件式を記述し、条件が真ならTHEN直後の命令を、偽ならELSE直後の命令を、各々実行します。
- 左の例では、SW(X_&M1)=1が成立すると30行目に実行を移し、それ以外の場合は20行目に実行を移します。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

4 プログラムの転送

入力したプログラム（ソースプログラム）をCOMPILEコマンドで実行プログラムに変換し、DWNLDコマンドでPCに転送します。

```
>COMPILE (F6)..... 入力する
COMPILE END
>DWNLD (F7)..... 入力する
```

*COMPILE・DWNLDは、**f・6**キー・**f・7**キーの押下で各々入力できます。

注意

●プログラム転送時には、CPUのモードスイッチが「REMOTE」に設定されていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。

5 プログラムの実行


ここでは、CPUを「REMOTE」モードに設定し、FP-BASIC編集ソフト（パソコン）からXQTコマンドを実行します（リモート実行）。

①XQTコマンドの実行


```
>XQT.....入力する
```

*XQTは、**f・5**キーの押下で入力できます。


②PCの運転（RUN）を確認します。CPUの「RUN」LEDが点灯します。




FP1の場合



③スイッチ(X0)をONすると、スイッチ(X1)がONの場合PCの出力ユニットのY10は点滅を繰り返し、スイッチ(X1)がオフの場合出力ユニットのY10が1回だけ点滅します。



FP1の場合




(2) IFを使用したカウンタプログラムの例


1 変数の値による制御

前回の(1)のプログラムに変数（数値の制御）を追加し、変数の値により、次のように動作するランプ点灯制御プログラムを考えます。

- ①〔運転継続〕変数の値が5未満の状態ではランプは点滅を繰り返す。
- ②〔運転停止〕変数の値が5以上の状態で点滅を終了し、再スタートを待つ。



2 制御の流れ（フローチャート）



3 プログラムの入力

次のようにプログラムをキー入力します。

```
>LIST
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)=1
30 ON Y_&M10
40 WAIT 3.0
50 OFF Y_&M10
60 WAIT 1.0
70 IF SW(X_&M1)=1 THEN GOTO 30 ELSE GOTO 20
80 FEND

>25 A=0
>65 A=A+1

>70 IF A<=5 THEN GOTO 30 ELSE GOTO 20

>LIST
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)=1
25 A=0
30 ON Y_&M10
40 WAIT 0.5
50 OFF Y_&M10
60 WAIT 0.5
65 A=A+1
70 IF A<=5 THEN GOTO 30 ELSE GOTO 20
80 FEND
```

命令の説明

- IFの後に条件式を記述し、条件が真ならTHEN直後の命令を、偽ならELSE直後の命令を、各々実行します。
- 左の例では、 $A < 5$ が成立すると30行目に、それ以外の場合は20行目に実行を移します。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

ポイント

- 変数Aが5未満なら点滅を繰り返します。
- 変数Aの値を判断し、5未満なら30行目に、そうでなければ20行目に戻ります。

4 プログラムの転送

入力したプログラム（ソースプログラム）をCOMPILEコマンドで実行プログラムに変換し、DWNLDコマンドでPCに転送します。

```
>COMPILE ..... 入力する
COMPILE END
>DWNLD ..... 入力する
```

*COMPILE・DWNLDは、**f・6**キー・**f・7**キーの押下で各々入力できます。


注意

- プログラム転送時には、CPUのモードスイッチが「REMOTE」に設定されていて、「PROG.」LEDが点灯していることを確認してください。

5 プログラムの実行


ここでは、CPUを「REMOTE」モードに設定し、FP-BASIC編集ソフト（パソコン）からXQTコマンドを実行します（リモート実行）。

① XQTコマンドの実行


>XQT 入力する

*XQTは、**f・5**キーの押下で入力できます。


② PCの運転（RUN）を確認します。CPUの「RUN」LEDが点灯します。




FP1の場合



③ スイッチ(X0)をオンすると、PCの出力ユニットのY10は5回点滅を繰り返します。



FP1の場合



課題(2)

●条件スイッチ(X1)がオン状態でスタートスイッチ(X0)をオンすれば点滅を5回繰り返してからスタートスイッチ(X0)の入力を待ち、条件スイッチ(X1)がオフの状態ではスタートスイッチ(x0)のオンにより点滅を2回して繰り返してスタートスイッチ(X0)の入力を待つプログラムを作ってください。


ヒント：もうひとつ変数を増やし(B)、 $A \leq B$ と比較する。

(解答は38ページです)


■ 解答

解答(1)

● フローチャート



● プログラム

```
>LIST   
10 FUNCTION MAIN  
20 WAIT SW(X_&M0)  
30 ON Y_&M10  
40 WAIT 3.0  
50 OFF Y_&M10  
60 WAIT 1.0  
70 ON Y_&M10  
80 WAIT 2.0  
90 OFF Y_&M10  
100 WAIT 1.0  
110 GOTO 20  
120 FEND
```


FP 1 の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

■解答

解答(2)

●フローチャート



●プログラム

```

>LIST
10 FUNCTION MAIN
20 WAIT SW(X_&M0)=1
30 IF SW(X_&M1)=1 THEN B=5 ELSE B=2
40 A=0
50 ON Y_&M10
60 WAIT 3.0
70 OFF Y_&M10
80 WAIT 1.0
90 A=A+1
90 IF A<=B THEN GOTO 50 ELSE GOTO 20
100 FEND
    
```

FP1の場合

●Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

実用コースでは、実際に制御プログラムを作成するために知っておかなければならないことをまとめました。FP-BASICの特長であるマルチタスクを理解すればほとんどの実用的なプログラムが作成できます。なお、プログラムにはすべてコメントを付けてありますので、コメントの内容もよく読んでください。

実用コース

2	マルチタスクプログラミング	40
2-1	なぜマルチタスクが必要なのか?	40
2-2	マルチタスクプログラムの作り方	41
2-3	マルチタスクプログラムの例	42
2-4	マルチタスクのプログラミング	44
2-5	プログラムの実行	49
3	プログラムの動作チェック	52
3-1	プログラムを部分的に実行する方法	52
3-2	タスクの動作状態をチェックする方法	53
3-3	トレースモード	54
3-4	入出力のモニタ方法	55
3-5	ダンプによる入出力、データのチェック	56
3-6	入出力の強制オン/オフ	57
3-7	PRINT命令を使った動作状態のチェック	59
3-8	テスト実行モード	60
	(1)連続実行の場合	60
	(2)1行実行の場合	63

2 マルチタスクプログラミング

2-1 なぜマルチタスクが必要なのか？


今までタスク（プログラム）が1つの場合について説明してきました。タスクが一つだけの場合、「WAIT 0.5」等で待ち状態の時に外部の非常停止信号が入っても、それを読み取り直ちに停止することはできません。

従来のパソコン等のBASICでは、タスクが1つしかありません（シングルタスク）ので、次の図に示すように1つのタスクでいろいろなプログラムを組み込み、あたかもマルチタスクであるかのごとく複数の仕事を同時にさせるため、非常に複雑なプログラムを組む必要があり、一般的に制御には不向きでした。

マルチタスクプログラムは、これらの問題を解決し、プログラムが非常に簡単に作成できる素晴らしい機能です。マルチタスクプログラムでは、それぞれのプログラムを独立して作成、動作させることができますので、次の図のように非常停止のプログラムとコンペア制御、通信制御等のプログラムが簡単にできます。ここでは、このマルチタスクプログラムの作り方について説明します。

シングルタスクプログラムの場合

- シングルタスクだと、1本のプログラムでごちゃまぜの制御が必要。
- ある1部のプログラム実行に時間がかかると全体の実行時間が遅くなる。



マルチタスクプログラムの場合



- 各制御プログラムが全く別々に作れる。
- 他の制御プログラムに関係なく実行できる。 } →プログラム作成が非常に簡単になる。

2-2

マルチタスクプログラムの作り方

・ X Q T

マルチタスクはX Q T命令で他のタスクを起動することで、簡単に作れます。

例：X Q T !2, JOB2

タスクNO. タスク名

J O B 2 をタスク 2 番で起動します。

タスク 1

```
10 FUNCTION JOB1
20 XQT !2, JOB2
30 ON Y_&M10
40 WAIT 1.0
50 OFF Y_&M10
60 WAIT 0.5
70 GOTO 30
80 FEND
```

自動的に起動

タスク 2 を起動

タスク 2

```
100 FUNCTION JOB2
110 ON Y_&M11
120 WAIT 2.0
130 OFF Y_&M11
140 GOTO 110
150 FEND
```

- タスクが複数個あるとき、行番号が1番小さいタスク（プログラム）が自動的に起動します。
- 必要なタスク（プログラム）は、X Q T命令で起動します。
- 同時に実行できるタスク（プログラム）は、F P 3タイプで16タスク（F P 1タイプでは6タスク）ですが、プログラムは50個まで作れます。条件により起動（X Q T）、停止（Q U I T）させ、たくさんのプログラムを切り替えて実行させられます。

注 意 X Q T

- Q U I T命令は同じタスクに対して何度でも実行することができますが、X Q T命令を起動中のタスクに対して実行するとエラーになります。何度も起動、停止を繰り返す際は注意してください。

2-3

マルチタスクプログラムの例

●XQT

プログラムを実行させます。

例：XQT !2,STAMP

.....「STAMP」という名称のプログラムをタスク2として起動します。

●QUIT

実行中のプログラムを停止させます。

例：QUIT !2


.....タスク2のプログラムを停止します。

1 工程の説明


マルチタスク機能を使用して、3つの異なるプログラムを使ってみましょう。

■全体の制御と非常停止（タスク1）


- タスク2起動
- タスク3起動
- スタンプ非常停止



■スタンプ制御（タスク2）




■信号制御（タスク3）




2 各工程の制御の流れ (フローチャート)

■全体の制御と非常停止 (タスク 1)



(1 番目のタスクとして実行する)

■スタンプ制御 (タスク 2)



(2 番目のタスクとして実行する)

この例では、3つのタスクを使った制御プログラムになっており、それぞれのタスク内容は次のようになります。

- タスク 1は、他のタスクを起動し、その後非常停止入力を監視します。
- タスク 2はスタンプ制御。
- タスク 3は信号制御。


参 考

・複数個の非常停止については「5-1」を参照してください。

注 意

- QUIT命令は同じタスクに対して何度でも実行することができますが、XQT命令を起動中のタスクに対して実行するとエラーになります。何度も起動、停止を繰り返す際は注意してください。

■信号制御 (タスク 3)



(3 番目のタスクとして実行する)

2-4

マルチタスクのプログラミング

●FUNCTION <プログラム名>
プログラムの開始を宣言します。

●FEND
プログラムの終了を宣言します。

●XQT
他のプログラムを起動します。
例：XQT !2, STAMP

.....STAMPという名称のプログラムをタスク2として起動します。

●QUIT
プログラムを停止します。
例：QUIT !2

.....タスク2を停止します。

●AUTO
行番号を自動的に発生させます。
例：AUTO 1000

.....プログラムの入力を行番号1000からスタートします。

1 プログラム入力の開始

VERINIT、NEW、AUTOの各コマンドを入力します。

```
>VERINI [Enter] .....入力
>NEW [Enter]
>AUTO 1000 [Enter]
1000 [Enter]
```

*AUTOは **f・2** キーの押下で入力できます。

AUTOの説明

- AUTOは、行番号を自動的に発生させます。
- AUTO 1000 [Enter] とすることにより、行番号1000からスタートします。行番号を1000からはじめると、10000まで行番号の桁数が変わらないので、プログラムが見やすくなります。
- AUTOモードでのプログラムの入力が終了したら、COMPILE等の作業の前に **STOP** キーを押して（または **CTRL + C** キーを押して）AUTOモードから抜けてください。正しい作業ができなくなります。

2 1 番目のプログラムの入力

1 番目のプログラムの名称はMAINにします
(他の名称でも良いわけですが、「スタンプ制御」と「信号制御」の両方を制御するのでMAINとしておきます)。スタンプ制御のプログラム名はSTAMPに、信号制御のプログラム名はSINGOとします。

```
>AUTO 1000
1000 FUNCTION MAIN
1010 XQT !2,STAMP           'スタンプ工程をタスク2で実行する
1020 XQT !3,SINGO          '信号工程をタスク3で実行する
1040 WAIT SW(X_&M0)=0;XQT !2,STAMP 'タスク2停止解除
1050 GOTO 1030             '1030行目に戻る
1060 FEND
1070 .....ここで[STOP]キーを押すとAUTOコマンドの
                        自動行番号が終了する
```

XQTの説明

- XQT !2,STAMPはSTAMPという名称のプログラムを2番目のプログラム(タスク2)として起動します。
.....プログラム名
.....タスク番号

XQTの説明

- 'はシングルクォーテーションといい、'以降の記述はコメントとなり実行されません。

XQTの説明

- ;はセミコロンといい、;で区切れば、複数の命令を1行に書けます。WAIT SW(X_&M0);QUIT !2;OFF Y_&M10は、複数の命令を1行に記述しています。

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

3 2番目のプログラムの入力

2番目のプログラムの名称は、STAMPにします。2番目のプログラムは、行番号2000から始まります。

```
>AUTO 2000
2000 FUNCTION STAMP
2010 WAIT SW(X_&M1) ' スタートスイッチ(X1)のONを待つ
2020 ON Y_&M10 ' Y10をONする
2030 WAIT SW(X_&M2) ' 下限リミットスイッチ(X2)のONを待つ
2040 WAIT 5.00 ' 5秒待つ
2050 OFF Y_&M10 ' Y10をOFFする
2060 WAIT SW(X_&M3) ' 上限リミットスイッチ(X3)のONを待つ
2070 GOTO 2010 ' 2010行に戻る
2070 FEND
2080.....ここで STOP キーを押す
```

FP1の場合

- Y_&M10の代わりにY_&M0を入力します。

参 考

- 「4-4」を参照して **SHIFT** + **f.1** ~ **f.10** のキー登録を変更すれば、キー入力が早くなります。

4 3番目のプログラムの入力

3番目のプログラムの名称は、SINGOにします。3番目のプログラムは、行番号3000から始めます。


```
>AUTO 3000
3000 FUNCTION SINGO
3010 ON Y_&M11;OFF Y_&M12;WAIT 0.50 ' 青点灯・赤消灯・0.5秒待
3020 OFF Y_&M11;ON Y_&M12;WAIT 0.50 ' 青消灯・赤点灯・0.5秒待
3030 GOTO 3010 ' 3010行目に戻る
3040 FEND
3050 .....ここで STOP キーを押す
```

FP1の場合

●Y_&M11・12の代わりにY_&M1・2を入力します。

5 プログラムの確認

LISTコマンドで、入力したプログラムを表示します。

```
>LIST  ..... 入力
1000 FUNCTION MAIN
1010 XQT !2, STAMP          ' ストップ工程をタスク2で実行
1020 XQT !3, SINGO        ' 信号工程をタスク3で実行
1030 WAIT SW(X_&M0);QUIT !2;OFF Y_&M10 ' タスク2停止
1040 WAIT SW(X_&M0)=0;XQT !2, STAMP    ' タスク2停止解除
1050 GOTO 1030             ' 1030行目に戻る
1060 FEND
2000 FUNCTION STAMP
2010 WAIT SW(X_&M1)       ' スタートスイッチ(X1)のONを待つ
2020 ON Y_&M10            ' Y10をONする
2030 WAIT SW(X_&M2)       ' 下限リミットスイッチ(X2)のONを待つ
2040 WAIT 5.00           ' 5秒待つ
2050 OFF Y_&M10          ' Y10をOFFする
2060 WAIT SW(X_&M3)       ' 上限リミットスイッチ(X3)のONを待つ
2070 GOTO 2010           ' 2010行に戻る
2080 FEND
3000 FUNCTION SINGO
3010 ON Y_&M11;OFF Y_&M12;WAIT 0.50 ' 青点灯・赤消灯・0.5秒待つ
3020 OFF Y_&M11;ON Y_&M12;WAIT 0.50 ' 青消灯・赤点灯・0.5秒待つ
3030 GOTO 3010           ' 3010行目に戻る
3040 FEND
```

タスク 1

タスク 2

タスク 3

FP1の場合

●Y_&M10・11・12の代わりにY_&M0・1・2が表示されます。

6 コンパイルとPCへの転送


入力したプログラムをCOMPILERコマンドで、コンパイル（実行プログラムに変換）し、DWNLDコマンドでPCに転送します。

DWNLDコマンド実行時、PCがPROG.モードになっていることを確認してください。

2-5

マルチタスクプログラムの実行


① XQT コマンドの実行




注意

●PCの停止は、**f・10** キーまたは **STOP** キーを押してQUITコマンドを実行します。


FP1の場合



② PCの運転 (RUN) を確認します。CPUの「RUN」LEDが点灯します。





FP1の場合




■信号制御

CPUが運転を開始すると、PCの出力ユニットのY11とY12がオン/オフを繰り返します (表示LEDが点灯・点滅・消灯を繰り返す)。




FP1の場合




■スタンプ制御


①スイッチ(X1)をオンすると、PCの出力ユニットのY10がオンします(表示LEDが点灯します)。




FP1の場合





②スイッチ(X2)をオンすると、PCの出力ユニットのY10は5秒間だけオンを保持してから、オフします(表示LEDは5秒間点灯保持→消灯)。



FP1の場合





③スイッチ(X3)をオンすると、プログラムは①に戻ります。




■非常停止

スイッチ(X0)をオンすると、スタンプ制御工程のプログラムを停止し、同時にY10をオフします。スイッチ(X0)がオフになると、スタンプ制御工程のプログラムが再度実行され、スイッチ(X1)の入力を受け入れます。



FP 1の場合



3

プログラムの動作チェック

3-1

プログラムを部分的に実行する方法

・XQT

他のプログラムを起動します。

例：XQT !1,SINGO

SINGOプログラムをタスク1として実行します。

例：XQT !1,SINGO,3010-3020

SINGOプログラムをタスク1として、
行番号3010~3020を実行します。3020は省略できます。

1 実行するプログラムの説明

実行するプログラムは、「2-4」で作成したものと
同じです。

```

>LIST  .....入力
1000 FUNCTION MAIN
:
:
1060 FEND
2000 FUNCTION STAMP
:
:
2080 FEND
3000 FUNCTION SINGO
3010 ON Y_&M11;OFF Y_&M12;WAIT 0.50 '青点灯・赤消灯・0.5秒待つ
3020 OFF Y_&M11;ON Y_&M12;WAIT 0.50 '青消灯・赤点灯・0.5秒待つ
3030 GOTO 3010 '3010行目に戻る
3040 FEND
>COMPILE  .....入力
COMPILE END
>DWNLD  .....入力

```

FP1の場合

●Y_&M10・11・12の代わりに
Y_&M0・1・2を入力します。

注意

●CPUのモード設定スイッチが
「REMOTE」になっていて
「PROG.」LEDが点灯しているこ
とを確認してください。

2 3番目のプログラムだけを実行する
3番目のプログラム（信号制御工程）だけを実行
してみます。「XQT !1,SINGO」と入力して実行
します。プログラム名SINGOプログラムをタ
スク1として実行するという意味です。

>XQT !1,SINGO 入力

3 行番号を指定して実行する
行番号を指定してプログラムを実行すること
もできます。以下の例では、プログラム名SINGO
プログラムをタスク1として、行番号3010~3020
を実行します。

>XQT !1,SINGO,3010-3020 入力

3-2

タスクの動作状態をチェックする方法

●MONTS

実行中の複数のタスクの現在の動作状態を確認します。

1 実行するプログラムの説明

実行するプログラムは、「2-4」で作成したものと同じです。

2 プログラムの実行

FP-BASIC編集ソフトからXQTコマンドを実行します。

```
>XQT [カーソル] .....入力
```

3 MONTSコマンドの実行

```
>MONTS [カーソル] ..... 入力
```

4 ステータスの表示画面

タスク番号 動作状態 実行行番号

task01	run	01030	→タスク1は1030行目を実行中
task02	wait	02030	→タスク2はWAIT中
task03	wait	03010	→タスク3はWAIT中
task04	quit	00000	→タスク4は停止中
task05	quit	00000	→タスク5は停止中
task06	quit	00000	→タスク6は停止中
task07	quit	00000	→タスク7は停止中
task08	quit	00000	→タスク8は停止中
task09	quit	00000	→タスク9は停止中
task10	quit	00000	→タスク10は停止中
task11	quit	00000	→タスク11は停止中
task12	quit	00000	→タスク12は停止中
task13	quit	00000	→タスク13は停止中
task14	quit	00000	→タスク14は停止中
task15	quit	00000	→タスク15は停止中
task16	quit	00000	→タスク16は停止中

MONTSの説明

- MONTSとすると、[4]で示すように全タスクの動作状態がリアルタイムで連続モニタすることができます。プログラムのチェックに大変役立ちます。ぜひ覚えてください。

注意 TSTAT

- Ver.2.0未満のFP-BASIC編集ソフトおよびFP1-BASICタイプでは、MONTSコマンドの代わりにTSTATコマンドを使用してください。ただし、TSTATコマンドはコマンド実行時の各タスクの動作状態を表示するものであり、リアルタイムな表示はできません。

動作状態 > run 実行中
quit 停止中
wait WAIT中
halt 一時停止

[ESC]キーを押すと元の画面に戻ります。

3-3 トレースモード

- TON

実行中のプログラムの行番号を表示するトレースモードに入ります。

- TOFF

トレースモードを解除します。

1 実行するプログラムの説明

実行するプログラムは、「2-4」で作成したプログラムと同じです。

2 トレースモードでの実行

「TON !3」と入力して、3番目のプログラムである信号制御プログラムをトレースします。

```
>TON !3 [Enter] ..... 入力
>XQT [Enter] ..... 入力
```

3 トレースモードの画面表示

FP-BASIC編集ソフト（パソコン）の画面には、3番目のプログラム（タスク3）の実行中の行番号が表示されます。

```
>TON !3
>XQT
[3:03000]
[3:03010]
[3:03020]
[3:03030]
[3:03010]
[3:03020]
:
```

4 トレースモードの解除

トレースモードを解除するには、TOFFコマンドを実行します。

```
[3:03020]
[3:03030]
>TOFF [Enter] ..... 入力
```

注意

- TOFFは、**SIFT** + **f.2**キーの押下で入力できます。また、トレースモードは、**STOP**キーの押下でも解除できます。
- トレースモードで表示が頻繁に変化するときには、**STOP**キーでプログラムを終了させてください。

3-4 入出力のモニタ方法


●MONENT

モニタする複数の入出力を登録します。

●MONDISP

MONENTコマンドで登録した複数の入出力を同時にモニタします。


①MONENTコマンドを実行すると、画面上に登録ウインドウが開きます。



ポイント

- モニタ対象の入出力の登録は同時に16までできます。登録する入出力（およびメモリ）の種類の切り替えには、**f·1**～**f·10**キーを使用します。
- たとえばX_&M0登録のキー操作は以下の通りです。
f·8 **SHIFT**+**&** **M** **0**
- ESC**キーを押すと登録ウインドウが閉じます。

②MONDISPコマンドを実行すると、画面上にモニタ・ウインドウが開きます。



ポイント

- 画面には、MONENTコマンドで登録した入出力の状態が表示されます。
- 10進・16進・2進・8進の表記の切り替えには、「D」「H」「B」「O」を入力します。
- ESC**キーを押すとモニタ・ウインドウが閉じます。

3-5

ダンプによる入出力、データの状態チェック

●DUMPP

動作中のCPUの入出力、データメモリ、その他の内容を表示し、さらに内容を書き換えることができます。

1 実行するプログラムの説明

実行するプログラムは「2-4」で作成したものと
同じです。

2 プログラムの実行

FP-BASIC編集ソフトからXQTコマンドを実行し
ます。

```
>XQT [Enter] ..... 入力
```

3 DUMPPコマンドの実行

```
>DUMPP [Enter] ..... 入力
```

4 選択画面

モニタする入出力、データメモリ、その他の内容
を選びます。処理番号を入力して[Enter]を押してく
ださい。

```

1. 入力                10. 強制出力
2. 出力                11. 強制メモリ/0
3. メモリ/0           12. 強制リンクメモリ/0
4. リンクメモリ/0    13. パラメータメモリ
5. データメモリ       14. 共有RAM
6. リンクデータメモリ 15. AD+設定
7. 特殊メモリ/0     16. 割り込み設定
8. 特殊データメモリ
9. 強制入力
      処理番号を入力して下さい ==>
*メッセージ:

```

5 表示画面

CPUの各種動作状態をウィンドウ形式で表示
し、さらに直接内容を書き換えることができま
す。表示内容は自由にスクロールできます。

```

          入力I/O 状態表示
          HEX      DEC          BIN      ASC
0000      0000      00000      0000 0000 0000 0000  .
0001      0000      00000      0000 0000 0000 0000  .
0002      0000      00000      0000 0000 0000 0000  .
0003      0000      00000      0000 0000 0000 0000  .

```

注意

●Ver.2.0未満のFP-BASIC編集ソフトおよびFP1-BASICタイプでは、DUMPPコマンドの代わりにDUMPコマンドを使用してください。ただし、ウィンドウ形式の表示ではありませんので、表示内容はスクロールしません。

3-6

入出力の強制オン・オフ

- FORCE
入出力を強制的にオン・オフします。
- RFORCE
強制入出力状態を解除します。

1 実行するプログラムの説明

実行するプログラムは、「2-4」のプログラムと同じものです。

```
>LOAD "TEST4" ..... 入力
>LIST ..... 入力
1000 FUNCTION MAIN
1010 XQT !2,STAMP      'スタンプ工程をタク2で実行
:
:
3030 GOTO 3010
3040 FEND
>COMPILE ..... 入力
COMPILE END
>DWNLD ..... 入力
```

注意

- FP1-BASICタイプでは、強制入出力機能は使用できません。

2 プログラムの実行

FP-BASIC編集ソフトからXQTコマンドを実行します。

```
>XQT ..... 入力
```

3 強制入出力の実行


- ①スイッチ(X1)の代わりに強制入出力でX_M1をオンします。これにより、X_M1は外部入力の状態に関係なくオン状態を保持しますので、続けてすぐに強制入出力を解除します。

```
>FORCE X_M1=1 ..... 強制入力
>RFORCE ALL ..... 解除
```


注意

- RFORCEを忘れないでください。
- FORCEは **SHIFT** + **f.3** で入力可。
- RFORCEは **SHIFT** + **f.4** で入力可。
- RFORCEを忘れると、正しい動作ができません。


以上の操作により、P Cの出力ユニットのY10がオンします（表示L E Dが点灯します）。




②スイッチ(X2)の代わりに強制入出力でX_&M2をオンします。これにより、X_&M2は外部入力の状態に関係なくオン状態を保持しますので、続けてすぐに強制入出力を解除します。



以上の操作により、P Cの出力ユニットのY10は5秒間だけオンを保持してから、オフします（表示L E Dは5秒間点灯保持→消灯）。



③スイッチ(X3)の代わりに強制入出力でX_&M3をオンします。これにより、X_&M3は外部入力の状態に関係なくオン状態を保持しますので、続けてすぐに強制入出力を解除します。



プログラムは①に戻り、スイッチ(X1)の入力を待ちます。

■強制入出力の補足

- 強制入出力の機能は、入力の場合も、出力の場合も等しく利用できます。強制入出力でオン状態またはオフ状態に設定された入出力は、外部機器やプログラム実行の状態にかかわらず、オン状態またはオフ状態を保ちます。
- P Cが強制入出力状態で運転をしているとき、CPUの「RUN」LEDが点滅します。


実用コース

注意

- FORCEは **SHIFT** + **f·3** で入力可。
- RFORCEは **SHIFT** + **f·4** で入力可。
- RFORCEを忘れると、正しい動作ができません。

注意

- FORCEは **SHIFT** + **f·3** で入力可。
- RFORCEは **SHIFT** + **f·4** で入力可。
- RFORCEを忘れると、正しい動作ができません。



3-7

PRINT命令を使った動作状態のチェック

●PRINT

パソコン (FP-BASIC編集ソフト起動中) の画面に任意の文字、数値を表示します。

●CLSは

パソコンの画面表示をクリアします。

実行するプログラムは、「3-7」のプログラムを修正したものです。

```
>LIST [Enter] ..... 入力
1000 FUNCTION MAIN
1010 XQT !2,STAMP      'スタンプ工程をタスク2で実行
:
:
2000 FUNCTION STAMP
2010 WAIT SW(X_&M1)   'スタートスイッチ(X1)のONを待つ
2020 ON Y_&M10        'Y10をONする
2030 WAIT SW(X_&M2)   '下限リミットスイッチ(X2)のONを待つ
2035 PRINT "2040 スタンプ押し付け中" '画面表示 ←
2040 WAIT 5.00        '5秒待つ
2045 CLS              '画面表示クリア
2050 OFF Y_&M10       'Y10をOFFする
2060 WAIT SW(X_&M3)   '上限リミットスイッチ(X3)のONを待つ
2070 GOTO 2010        '2010行目に戻る
2080 FEND
:
:
3030 OFF GOTO 3010
3040 FEND
>COMPILE [Enter] ..... 入力
COMPILE END
>XQT [Enter] ..... 入力
```

PRINT命令

注意

- PRINT命令を記述したプログラムを実行する場合は、必ずパソコン (FP-BASIC編集ソフト起動中) を接続してください。
- プログラム動作確認後、PRINT命令をとるか、前に'をつけ'PRINT ○○とし、プリント命令を無効にして設備の制御を行ってください。
- FP-BASIC編集ソフトが起動されているパソコンが接続されていない状態で、PRINT命令を実行するとエラーになります。
- PRINTを頻繁に繰り返すと、CPUをQUIT ALLで止めることができません。その際は [STOP] キーで停止させてください。

プログラムを実行するとパソコン (FP-BASIC編集ソフト) の画面には次のような表示が5秒間表示されます。

```
>XQT [Enter] ..... 入力
2040 スタンプ押し付け中
..... 2040行目実行中 (スタンプ押し付け中) のみ表示される
```

3-8

テスト実行モード

● PAUSE

プログラム中に記述することにより、プログラム実行を一時停止させます。

● TEST

CPUのテストモード実行の実行状態を選択します。

● CONT

PAUSE命令により一時停止状態にあるプログラムの実行を再開させます。

● STEP

PAUSE命令により一時停止状態にあるプログラムを、次の1行だけ実行させます（ステップモード実行）。

(1) 途中実行の方法

1 実行するプログラムの説明

「2-4」で作成したプログラムにPAUSE命令を記述して、実行します。プログラムの2065行に注目してください。

注意

●FP1-BASICタイプには、テスト実行モードの機能はありません。

```
>LIST  ..... 入力
1000 FUNCTION MAIN
1010   XQT !2,STAMP   'スタンプ工程をタク2で実行
:
:
2000 FUNCTION STAMP
2010 WAIT SW(X_&M1) 'スタートスイッチ(X1)のONを待つ
2020 ON Y_&M10      'Y10をONする
2030 WAIT SW(X_&M2) '下限リミットスイッチ(X2)のONを待つ
2040 WAIT 5.00      '5秒待つ
2045 CLS            '画面表示クリア
2050 OFF Y_&M10     'Y10をOFFする
2060 WAIT SW(X_&M3) '上限リミットスイッチ(X3)のONを待つ
2065 PAUSE          'プログラム一時停止 ←
2070 GOTO 2010      '2010行目に戻る
2080 FEND
:
:
3040 FEND
>COMPILE  .....入力
COMPILE END
>XQT  .....入力
```


PAUSE

プログラムを任意の実行行で一時停止する

2 テストモードの設定

①CPUのスイッチ設定

ここでは、CPUを「TEST」モードに設定します。また、運転はリモート実行で行います。CPUをテストモードに設定すると、「TEST」LEDが点灯します。



②TESTコマンドによるモード設定

テストモードには3つの機能があり、TESTコマンドにより使用する機能を設定します。今回はポーズモードを使用しますので、「TEST 1」を実行します。

>TEST 1 入力

命令の説明

- TESTは、テストモードの3つの機能を選択します。(モード選択は、PROG. モードで実行することもできます。)
- CONTは、動作中のCPUに対して実行することにより、PAUSE命令で一時停止しているプログラムを再開させます。
- STEPは、PAUSE命令により一時停止しているプログラムを再開させる点ではCONTと同じですが、つぎの1行を実行した時点で再度プログラムは一時停止します。(STEPモード実行)。

参 考


- 現在のテストモードをTESTコマンドを使って確認することができます。

>TEST 入力
1

モード	モード名	機能
0	シュミレーションモード	I/Oへの出力をせずにプログラムを実行
1	ポーズモード	PAUSE命令を有効にする
2	シュミレーション/ポーズモード	上記両方の機能を合わせもつ


3 プログラムの実行

FP-BASIC編集ソフトからXQTコマンドを実行します。

>XQT  入力


4 プログラムの中断

スタンプ動作が一巡しても、スタートスイッチ(X1)が受け付けられず、このとき、CPUの「BREAK」LEDが点灯します。



5 プログラムの再開


FP-BASIC編集ソフトからCONTコマンドを実行すると、プログラムが再開されます。このとき、CPUの「BREAK」LEDは消灯し、プログラムは次のPAUSE命令が実行されるまで続行されます。

>CONT  入力

ポイント

- ・プログラムを中断させ、PRINT文等で変数の内容や入出力の状態をモニタすればゆっくりチェックできます。

例：PRINT A 

PRINT INW(WX_0) 

注意

- CONTは、**SHIFT** + **f.8** キーを押下で入力できます。

(2) 1行実行の方法

1 PAUSE命令の記述


ステップ実行させたいプログラムの始めにPAUSE命令を記述します。


```
1000 FUNCTION MAIN
1050 PAUSE
1010 XQT !2,STAMP 'スタンプ工程をタスク2で実行
:
:
```

2 CPUの設定

INITIALIZE/TESTモードスイッチをTEST側に倒します。


3 テストモードの設定

「TEST 1」と入力し  を押します。

```
>TEST 1  ..... 入力
```

4 プログラムの実行


FP-BASIC編集ソフトからXQTコマンドを実行します。


```
>XQT  ..... 入力
```

5 実行結果

以上の例では、1005行でPAUSE状態となり、プログラムは1005行で停止します。

ここで、

```
>STEP  ..... 入力
```

とキー入力すれば、プログラムを1行ずつ実行できます。繰返し1行ずつ実行させたい時は、カーソルを「STEP」の行に移動させて  を押せば繰返し1行ずつ実行します。

注意

- INITIALIZE/TESTモードスイッチがTEST側に倒されていない時は、PAUSE命令は無効となります。

このコースでは、プログラム作成のテクニックを
まとめました。これをマスターすればほとんどのプ
ログラムが楽に作成できます。

テクニック・コース

4	F P - B A S I C の基本テクニック	66
4-1	プログラムの基本的な作り方	66
4-2	プログラム作成テクニック	67
4-3	プログラム作成の注意点	70
4-4	一般BASIC命令(N88BASIC)との違い	70
4-5	キー入力の省スピードアップ	71
4-6	プログラム編集テクニック	72
5	F P - B A S I C の応用テクニック	74
5-1	複数個の非常停止プログラムの作り方	74
5-2	インターロックプログラムの作り方	76
5-3	手動プログラムの作り方	77
5-4	機械の動作時間チェックプログラムの作り方	78
5-5	出力の保持/非保持の設定方法	80
5-6	タイマの外部設定	82
	(1)切り替えスイッチによるタイマ設定	82
	(2)デジスイッチによるタイマ設定	83
5-7	自己保持回路を16個一度に作る方法	84
5-8	サブルーチンの作り方と長所	86
5-9	割り込み処理による高速応答	88
5-10	分割コンパイルでCOMPILE時間短縮	90

4

FP-BASICの基本テクニック

4-1

プログラムの基本的な作り方

(1)フローチャートを書く。

機械の動きをフローチャートに表わし、プログラムの実行順序を設計します。(プログラムの作成を容易にし、機械の引き渡し、後日の修正作業時に役立ちます。)

■フローチャートの作成手順

- ・機械の動きをおおまかに表す概略フローチャートを書く。プログラムの大きな流れを明確にしたり、他の人に機械やプログラムの動きを説明したり確認したりするのに必要です。
- ・概略フローチャートの各ブロックを詳細フローチャートに書く。機械のおおまかな動きの各部分を詳しく分解したフローチャートで、プログラム作成はこれを基に行います。

(2)タスク1は各タスクのスタート、停止、非常停止等の入力信号を常に監視し、各タスクの起動(XQT)、停止(QUIT)の制御をします。タスク2からは、コンペア、穴開け、ネジ締め、通信等の制御工程ごとにタスクを割り当てます。(最大16タスクまで同時に起動できます。)

(3)初期設定

出力の保持・非保持等パラメータメモリの設定や、使用する変数(数値データ)の宣言などを行います。

■変数宣言

- ・変数(整数型)はその値の大きさに応じて、
BYTE A,B,C,..... A,B,C = -128~+127
INTEGER A,B,C ... A,B,C = -32,768~+32,766
LONG A,B,C A,B,C = -2,147,483,548~
+2,147,483,647

のように指定します。

(4)プログラム(タスク)の起動方法

タスク起動時は、起動中のタスクを2重に起動するとエラーになりストップしますので、タスク起動中信号を作り、タスクが起動中かどうかチェックしてから起動します。(停止命令QUITは何回でもOK。)

(5)非常停止の方法

非常停止は、タスク1で常時チェックしておき、信号が入った場合は、QUIT命令でタスクを停止させた後、出力をOFFします。タスク起動中信号もオフし再始動可能にします。

参 考

市販エディタも使えます

FP-BASICのプログラム(拡張子=.PRG)はテキストファイル(MS-DOSのASCIIファイル)ですので、プログラムの入力編集にはRED・Mifex・Vzエディターなどの市販のテキストエディタが使用できます。また、一太郎などのワープロソフトを使用してプログラムを入力して、テキストセーブすることにより作成することもできます。いずれの場合も、拡張子を「.PRG」にしてセーブすれば、FP-BASIC編集ソフトからLOADコマンド([f.1]キー押下)で読み出すことができます。

4-2

プログラム作成テクニック

(1)プログラムの行番号は1000から始めよう。
1000からだ、9990まで桁数が変わら
ずプログラムの書き出し位置がずれないので、
見やすく、きれいなプログラムになります。

(2)プログラムにコメントを入れよう。
REM命令、または'記号をキーインすれば、
これ以後の文字はプログラムではなく、コメン
トとなります。コメントを入れておれば、プロ
グラムが見やすく、管理が容易になります。自
分のためにも、メンテナンスの人のためにも、
必ず入れてください。

■コメントの例

```
:  
1080 WAIT 10.00  
1090 ON Y_&M20  
2000 '***** STAMP *****  
2010 '  
2020 WAIT SW(X_&M0) 'WAIT START SW  
2030 ON Y_&M10 'STAMP DOWN  
:
```

(3)戸籍を作ろう
プログラムの最初の部分に で説明したコメン
ト文で、
・プログラム名
・目的、注釈
・作成者
・作成日
等を書いておけば、後日たいへん役立ちます。

```
1000 'JOB_1 コンモータ制御  
1010 '93-05-30 作成者：山本一郎  
1020 FUNCTION JOB_1  
:  
:
```

(4)プログラムの保存を忘れないよう。
作成したプログラムは必ず、フロッピーディス
クに保存しよう。せっかく開発したプログラム
が消えてしまいます。誤って電源が切れること
がありますので、完成していなくても定期的に
保存しておいたほうが安全です。

■プログラムの保存と読み出し

- ・SAVE "A:ファイル名".....保存
- ・LOAD "A:ファイル名".....読み出し

(5)入出力は名前に置き換えよう。
・入力、出力は変数として名前を登録してお
けば非常に便利です。
・こうしておけば、入出力番号の変更があつて
も、登録部分を替えるだけで済みます。そう
でない場合にはプログラム全体を変更しなけ
ればなりません。
・番号でなく、名前でプログラムできるため
プログラムの理解が容易です。

■入力名・出力名の置き換え例

```
:  
1000 INTEGER LS1, MOTOR1  
1010 LS1=&M10 ;MOTOR1=&M20  
:  
1200 WAIT SW(X_LS1)  
1210 ON Y_MOTOR1  
:
```


②注意 入出力置き換え

- 入出力は必ず変数に置き換えてプログラムしな
いと、入出力の変更が大変です。

(6) AND条件を使ってタイミングを合わせよう。

タスク間の同期やインターロックは、AND条件を使って、条件が揃うまで実行を待機させられます。また、インターロックとして使うこともできます。


■ タイミング合わせ（タスク間同期）の例



(7) スピードアップテクニック

- ・ 1行に複数の命令を書こう。
; (セミコロン) 記号を入れれば、1行に命令がたくさん書けます(7行分待機)。
- ・ タスク数を少なくしよう。
不要なタスクを停止させ、実行タスク数をできるだけ減らしましょう。
- ・ WAITで待とう。
IF命令でも待てますが、WAIT命令で待った場合WAIT中はそのタスクは実行されませんのでタスクの回転が早くなります。

■ マルチステートメントの例



(8) プログラムの流れはシンプルにしよう。

IF命令はできるだけ使わずに、WAIT命令で流れをすっきりさせる。IF命令を多用するとラダー命令と同じプログラムとなり、プログラムの作成、チェックがたいへんです。(シリンダーが往復運動をして止まらなくなります。)もし使う時は判定条件をうまく考え流れをスッキリさせてください。

注意

- IF SW(X_&M10) AND A=1 THEN ~は可能だが、
変数
WAIT SW(X_&M0) AND A=1は不可。WAITの場合は、WAIT SW(X_&M0) AND SW(X_&M1)のように、接点だけが許可されます。

(9)WA I Tですっきり並べよう。

プログラム作成時、WA I T命令を先頭にし、
1行に複数命令を並べると、見やすく、プログラ
ムチェックも楽にできます。

1000 WAIT SW(X_&M0);ON Y_&M10	' スタートスイッチで部品の右移動
1010 WAIT SW(X_&M1);OFF Y_&M10;ON Y_&M11	' 右移動完了信号で右移動停止、上昇開始
1020 WAIT SW(X_&M2);OFF Y_&M11;ON Y_&M12	' 上昇完了信号で上昇停止、ヒータ加熱
1030 WAIT 3.5 ;ON Y_&M12	' 3.5秒加熱後、部品の排出モータ始動
1040 WAIT SW(X_&M3);OFF Y_&M12	' 排出完了信号で排出モータ停止

以上のような方法でプログラムすることにより、

- ・プログラムの長さが、短く、すっきりして、
1頁にたくさんのプログラムが書ける。
- ・機械の動きを1行単位でステップ化して表わ
せるため、理解とチェックが簡単になる。
- ・トレース時またはT S T A T、M O N T S 命
令でモニタ時に、実行番号がちらつきにくく
見やすい。
- ・プログラム実行時間が速くなり、プログラム
メモリも節約できる。

4-3 プログラム作成の注意点

- (1)必ず FUNCTION から始まり FEND で終わる。
- (2)命令の綴りを間違えないこと。ファジー制御されていませんので1字間違えても受け付けられません。
- (3)変数、ラベルでは使えない綴りがありエラーが発生します。命令と同じ綴りや、PULSE等 Pで始まる名前はエラーになります。文法エラーの原因が分からない時は一度名前を変えてみてください。
- (4)0とOを間違えないよう注意してください。ゼロ(0)とオー(O)は非常に似ていますが間違えるとエラーになります。
- (5)プログラム保存時ファイル名に注意
同じファイル名があるとプログラムが壊されます。

4-4 一般BASIC命令 (N88BASIC) との違い

FP-BASICの命令のほとんどは、一般のN88ディスクBASICと同じですが、追加した特殊命令以外で異なるものがあります。

内容	N88ディスクBASIC	FP-BASIC
マルチステートメント記号	:	;
ラベル記号、表記法	GOTO *LOOP ~ *LOOP	GOTO LOOP ~ LOOP:
実行命令	RUN	XQT
プリント	PRINT または ?	PRINT だけ
変数名 文字数	40文字以内	8文字以内 1字目Pは禁止
フロッピードライブ指定	LOAD "1:00"	LOAD "A:00"

4-5

キー入力のスピードアップ

・KEY

ファンクションキーに入力を割り付けます。

例：KEY 1,ON Y_&M



・KEY LIST

ファンクションキーへの割り付け内容を表示します。

例：KEY LIST

- ・KEY 1,ON Y_&M[⏏]と入力するだけで、次からは **f.1** キーを押すだけでON Y_&Mまでキーインしたのと同じ働きをします。

```
>KEY 1,ON Y_&M⏏
.....
..... f.1 キーに"ON Y_&M"を登録する
```

- ・RETURNキーまで含んで登録するときは、~ ¥r と入力すればRETURNキーと同じ働きをします。

```
>KEY 1,.....¥r⏏
.....
..... 登録する入力の内容
```

- ・KEY 1~10は **f.1** ~ **f.10** に、KEY 11~20は **SHIFT** を押した状態の **f.1** ~ **f.10** に対応します。

- ・キー登録は、KEY LIST[⏏]と入力することにより確認できます。

```
>KEY 1,.....¥r⏏
1,"LOAD ¥"
2,"AUTO"
3,"TSTAT¥r"
:
:
```

注意

- 以下の登録は変更しないでください。


TSTAT	f.3 キー
LIST	f.4 キー
XQT	f.5 キー
COMPILE	f.6 キー
DWNLD	f.7 キー
QUIT ALL	f.10 キー

4-6

プログラム編集テクニック


(1) 行の挿入

行間にプログラムを挿入するには、挿入したい行間の行番号で入力します。



(3) 行の削除


行間の削除は行番号だけにし、キーでできます。



(3) 繰り返しは行番号を書き換えて


同様なプログラムを入力する必要がある場合、すでに入力済の行番号を書き換えれば、プログラム全体を打ち込まなくても済みます。

カーソルを行番号に移動させ行番号を書き換え、キー
(元のプログラムは残っています。)




(4) LINEMVでブロック移動。

LINEMV命令を使えば、プログラムをブロック単位で移動できます。




(5) DELでプログラムをブロック削除。

DEL命令でプログラムをブロックで削除できます。



(6) プログラムの結合。

作成中のプログラムとフロッピーディスクの中のプログラムをつなぎ合わせ1本のプログラムをつくる。



5

FP-BASICの応用テクニック

5-1

複数個の非常停止プログラムの作り方

●非常停止が1つの場合

WAITとタスク起動中フラグを使用して非常停止プログラムを作成します
 (「2-3」「2-4」参照)。

●非常停止が複数必要な場合

IFとタスク起動中フラグを使用して非常停止プログラムを作成します。

- (1) IF命令を使い同時に何点でもチェックできるようにする。
- (2) タスク起動中フラグを使い2重起動を防ぐ。

1 複数個非常停止の基本パターン

一般に1つの工程制御プログラムの非常停止は以下の例示プログラムの___(下線)のように2行で記述できます。

X_&ME : 非常停止スイッチ
 X_&MF : 非常停止復帰スイッチ
 SUB_1 : 工程制御プログラム名
 Y_&M10 : 工程制御プログラムの出力
 変数R1 : 工程制御プログラムのタスク起動中フラグ


ポイント

- 起動中フラグR1を使って、XQT命令の2重起動を防いでいます。

```

1000 FUNCTION MAIN
1010 INTEGER R1 .....
1020 XQT !2, JOB_1; R1=1 .....
1030 IF SW(X &M0)=1 AND R1=1 THEN QUIT !2; OFF Y &M10; R1=0 <
1040 IF SW(X &M0)=0 AND R1=0 THEN XQT !2, JOB_1; R1=1 <
1050 GOTO 1030
1060 FEND
    
```

..... 変数宣言 (R1が整数使用できるようになる)
 タスク2を起動しフラグR1=1に設定



2 非常停止が2つのプログラム例

非常停止が2つある場合は、先の基本パターンを2組使います。MAINプログラムの中で常にタスク起動中フラグR1・R2を監視していることに注目してください。

ポイント

- 起動中フラグR1・R2を使って、XQT命令の2重起動を防いでいます。

>LIST

```
1000 FUNCTION MAIN
1010 INTEGER R1,R2
1020 XQT !2, JOB_1;R1=1
1030 XQT !3, JOB_2;R2=1
1040 IF SW(X_&M3)=1 AND R1=1 THEN QUIT !2;OFF Y_&M10;R1=0
1050 IF SW(X_&M3)=0 AND R1=0 THEN XQT !2, JOB_1;R1=1
1060 IF SW(X_&M4)=1 AND R2=1 THEN QUIT !3;OFF Y_&M11;R2=0
1070 IF SW(X_&M4)=0 AND R2=0 THEN XQT !3, JOB_2;R2=1
1080 GOTO 1040
1090 FEND
1100 FUNCTION JOB_1
1110 WAIT SW(X_&M1)
1120 ON Y_&M10
1130 WAIT 0.50
1140 OFF Y_&M10
1150 WAIT 0.50
1160 GOTO 1120
1170 FEND
1180 FUNCTION JOB_2
1190 WAIT SW(X_&M2)
1200 ON Y_&M11
1210 WAIT 0.50
1220 OFF Y_&M11
1230 WAIT 0.50
1240 GOTO 1200
1250 FEND
```

タスク1の非常停止
(R1を監視)

タスク2の非常停止
(R2を監視)

工程制御プログラム1

工程制御プログラム2

5-2

インターロックプログラムの作り方

●インターロック

同時にONしてはいけない出力、または同時に実行してはいけないプログラム等には、IF命令やWAIT命令を使って、インタロックをとります。

```
1020 IF SW(X_&M0)=1 AND SW(Y_&M11)=0 THEN ON Y_&M10  
1030 IF SW(X_&M1)=1 AND SW(Y_&M10)=0 THEN ON Y_&M11
```

ポイント

- Y10、Y11が、同時にオンしないようにAND命令でインタロックをとっています。

5-3

手動プログラムの作り方

●手動プログラム

IF THEN ELSEを入力の数だけ並べてください。


```
例: 3010 IF SW(X_&M1)=1 THEN ON Y_&M10 ELSE OFF Y_&M10
      3020 IF SW(X_&M2)=1 THEN ON Y_&M11 ELSE OFF Y_&M11
```

F P 1 では特別に次の命令が準備されております (こちらの方が実行スピードが約3倍早くなります)。

```
例: 3010 OUT &M10,&M1.....X1オンでY10オン、X1オフでY10オフ
      3020 OUT &M11,&M2.....X2オンでY11オン、X2オフでY11オフ
```

X_&M0.....手動/自動切り替えスイッチ
X_&M1・X_&M2...手動スイッチ

変数M.....タスク起動中フラグ
M=1: 自動プログラム起動中
M=0: 手動プログラム起動中



5-4

機械の動作時間チェックプログラムの作り方

●ONERR

エラー発生時に実行を移すサブルーチンを指定します。

例：ONERR ER1

.....エラー時にサブルーチンER1に実行を移す。

●TMOU T


次に実行するWAIT命令のタイムアウト時間を指定します。

例：TMOU T 5


.....次に実行するWAIT命令のタイムアウトを5秒に設定する。

1 タイムアウトエラー処理の例

■スタンプ制御



●フローチャート



TMOU T 5
タイムアウト5秒を設定
5秒以内にX_&M2がオンしないと
タイムアウトエラーになる。

TMOU T 3
タイムアウト3秒を設定
3秒以内にX_&M3がオンしないと
タイムアウトエラーになる。

2 プログラム例

```
>LIST
1000 FUNCTION STAMP
1010 INTEGER ERNO
1020 ONERR ER1 ..... エラー時にサブルーチンER1を実行する設定
1030 WAIT SW(X_&M1)
1040 ON Y_&M10
1050 TMOUT 5;ERNO=2 ..... タイムアウトを5秒に設定し、ERNO=2をセット
1060 WAIT SW(X_&M2)=1 ..... 下限リミットスイッチ入力のWAIT命令
1070 WAIT 3.00
1080 TMOUT 3;ERNO=4 ..... タイムアウトを3秒に設定し、ERNO=4をセット
1090 WAIT SW(X_&M3)=1 ..... 下限リミットスイッチ入力のWAIT命令
1100 TMOUT 0 ..... タイムアウトを無効に設定
1110 GOTO 1030
1120 ER1: <
1130 IF ERR(0)<>1004 THEN END ..... タイムアウトエラー以外なら終了
1140 SELECT ERNO
1150 CASE 2 ..... 下限リミットスイッチ入力タイムアウトで
1160   ON Y_&M14 ..... Y_&M14をONする
1170 CASE 4 ..... 上限リミットスイッチ入力タイムアウトで
1180   ON Y_&M15 ..... Y_&M15をONする
1190 SELEND
1200 ECLR ..... エラー割り込み解除
1210 RETURN
1220 FEND
```

3 エラー処理サブルーチンの動作

エラーサブルーチン動作は次の通りです。

- ・エラー内容がタイムアウトエラーかどうかを確かめ、もしそうでなければプログラムの実行を終了（END命令）します。
- ・エラー内容がタイムアウトエラーなら、変数ERNOの値に応じて、Y_&M14またはY_&M15をONすることにより、タイムアウトが発生したのが下限リミットスイッチか上限リミットスイッチかを知らせます。

命令の説明

- TMOUT 0は、タイムアウトの設定を無効にします。また、TMOUT命令で変数を使用することもできます（例：TMOUT A）。
- 変数ERNOは、タイムアウトエラー発生時にプログラムのどの個所を実行中かが分かるようにするのに使用されています。
- ERR(0)は、発生しているエラーのエラー番号を知るためのシステム関数です。()の中には常に「0」を記述します。
- ECLRは、エラー割り込みを解除します。
- SELECTは、指定された値に応じたCASEブロックを実行します。ここでは、ERNOの値により、CASE 2、CASE 4と実行内容が変わります。SELECT～CASEは、SELENDで終わります。Ver.2.0未満のFP-BASIC編集ソフトおよびFP1 BASIC CPUでは使用できません。
- RETURNは、サブルーチンER1の終了を宣言します。
- ENDは、プログラムを終了させます。

5-5

出力の保持／非保の設定方法

●PRM

BASICタイプCPUのパラメータメモリの内容を変更します。

例：>PRM 15,0

..... パラメータ15の値を「0」に設定する

●PRMCLR

パラメータメモリを初期化します。


●PRM ()

パラメータのメモリを読み出します。

例：PRINT PRM(15)

..... パラメータ15の値を表示する。

1 出力の保持と非保持



注意

●初期値（工場出荷状態）では、パラメータ15は「0」、パラメータ16は「1」です。

電源切断 パラメータ15の設定


パラメータ16の設定

RUNモード ← 切り替え → PRG.モード


電源再投入

出力保持設定「1」

出力非保持設定「0」




Y10はオンで再スタート




Y10はオフで再スタート

出力保持設定「1」

出力非保持設定「0」



Y10はオンで再スタート



Y10はオフで再スタート

2 パラメータメモリの読み出し方法

出力の保持・非保持設定は、パラメータメモリ15と16に割り当てられています。パラメータメモリの読み出しは次のようにして行います。

```
>PRINT PRM(16) [F] .....パラメータ16の値を表示  
1 .....値は「1」なのでプログラ  
ムモードで出力保持
```

3 パラメータメモリの設定方法

電源切断時またはプログラムモードの出力を保持から非保持に変更する方法を紹介します。電源切断時の出力の保持・非保持はパラメータメモリ15で設定されていて、初期設定ではその値は「0」（非保持）になっています。プログラムモード時の出力の保持・非保持はパラメータメモリ16で設定されていて、初期設定ではその値は「1」（保持）になっています。保持から非保持に設定を変更するには、パラメータメモリの値を「1」から「0」に変更すればよいわけです。パラメータメモリの値は、次のようにして変更します。

```
>PRM 15,0 [F] .....パラメータ15、16の値を  
>PRM 16,0 「0」に設定する
```

4 全パラメータの表示プログラム

パラメータメモリの設定状態をまとめてみたい場合は、次のようなプログラムが便利です。実行すると、パラメータ0～55までを画面表示します（↑ ↓ キーで画面をスクロール可能）。

```
>LIST [F]  
1000 FUNCTION DISPRM  
1010 INTEGER I;I=0  
1020 FOR I=0 TO 55  
1030 PRINT I,"=",PRM(I)  
1040 NEXT I  
1050 FEND
```

■プログラム実行例

```
0=128  
1=0  
2=0  
3=0  
4=0  
:  
:  
54=128  
55=0
```

ポイント

- パラメータメモリ15は電源切断時の出力の保持・非保持を設定し、パラメータメモリ16はプログラムモード時の出力の保持・非保持を設定します。
- パラメータメモリ15・16の初期設定（出荷時設定）は、15:0（非保持）、16:1（保持）に設定されています。

注意

- プログラムの始めの方に次のような行を追加すれば、プログラム起動により、自動的に出力を非保持に設定します。

```
:  
1100 PRM 15,0  
1110 PRM 16,0  
:
```

注意

- FP1の場合は、PRM16だけです。PRM15はありません。

注意


- FP1の場合は、パラメータ0～35を読み出します。
- パラメータはDUMPPコマンドを実行することによっても状態表示と内容変更ができます。

5-6 タイマの外部設定

(1) 切り替えスイッチによるタイマ設定


1 設定値が電源オフで消えてもよい場合

タイマ設定値が電源を切断した時点で消えてしまってもよい場合は、設定値の格納場所に変数を使用します。変数は、電源の切断により初期化されますので、タイマ設定値は電源投入により毎回初期化されます。

```
>LIST   
1000 FUNCTION SET_TM1  
1010 INTEGER A  
1020 WAIT SW(X_&M0)=1  
1030 IF SW(X_&M1)=1 THEN A=2  
1040 IF SW(X_&M2)=1 THEN A=4  
1050 IF SW(X_&M3)=1 THEN A=6  
:  
:  
1500 ON Y_&M10  
1510 WAIT A  
:  
:
```


2 設定値が電源オフでも保持される必要がある場合

タイマ設定値が電源を切断した時点で消えてしまうと困る場合は、設定値の格納場所にデータメモリを使用します。データメモリは、パラメータ8で保持に設定されていて、電源を切断しても保持されますので、タイマ設定値は電源切断により初期化されることはありません。

```
>LIST   
1000 FUNCTION SET_TM2  
1010 INTEGER A  
1020 WAIT SW(X_&M0)=1  
1030 IF SW(X_&M1)=1 THEN OUTW DT_0,2  
1040 IF SW(X_&M2)=1 THEN OUTW DT_0,4  
1050 IF SW(X_&M3)=1 THEN OUTW DT_0,6  
:  
:  
1500 A=INW(DT_0)  
1510 ON Y_&M10  
1520 WAIT A  
:  
:
```

(1) デジスイッチによるタイマ設定

4桁のデジスイッチが入力X20～X2Fに接続されていて、書き込みスイッチX0オンでデジタルスイッチの値をタイマの値として書き込みます。



① 設定値が電源オフで消えてもよい場合（毎回設定値を書き換える）

タイマ設定値が電源を切断した時点で消えてしまってもよい場合は、設定値の格納場所に変数を使用します。変数は、電源の切断により初期化されますので、タイマ設定値は電源投入により毎回初期化されます。

```
>LIST
1000 FUNCTION SET_TM3
1010 INTEGER A
1020 WAIT SW(X_&M0)
1030 A=BIN(INW(WX_2))
:
:
1500 ON Y_&M10
1510 WAIT A
:
:
```

② 設定値が電源オフでも保持される必要がある場合

タイマ設定値が電源を切断した時点で消えてしまうと困る場合は、設定値の格納場所にデータメモリを使用します。データメモリは、パラメータ8で保持に設定されていて、電源を切断しても保持されますので、タイマ設定値は電源切断により初期化されることはありません。

```
>LIST
1000 FUNCTION SET_TM4
1010 INTEGER A
1020 WAIT SW(X_&M0)=1
1030 OUTW DT_0, BIN(INW(WX_2))
:
:
1500 A=INW(DT_0)
1510 ON Y_&M10
1520 WAIT A
:
:
```

注意

- タイマの設定は、16進数(Binary)で設定しなければなりません。
- 書き込み入力X0でAに、書き込み入力X1でBに、各々デジスイッチの値を格納すれば複数の設定が可能です。

5-7

自己保持回路を16個一度に作る方法

●OUTW

ワード (16点) 単位で出力をオン、オフします。

例 : OUTW WY_2,0

.....Y_&M20~2Fをオフします。

●INW ()

ワード (16点) 単位で出力のオン、オフ状態を読み出します。

例 : INW(WX_0)

.....X_&0~Fの状態を読み出します。

16個の入力信号それぞれがオンしたことを記憶、保存しておくためのプログラム方法。

X0	ON	で	Y20	ONを保持	X0	
X10	ON	で	Y20	OFF	X10	
					Y20	

X1 ON で Y21 ONを保持
X11 ON で Y21 OFF

X2 ON で Y22 ONを保持
X12 ON で Y22 OFF


⋮
⋮

XF ON で Y2F ONを保持
X1F ON で Y2F OFF

```

1000 FUNCTION JOB1
1010 OUTW WY_2,0                ' Y20-2Fクリア
1020 OUTW WY_2,INW(WY_2) OR INW(WX_0)  ' X0-FでY20-2Fをオン
1030 OUTW WY_2,INW(WY_2) AND INV(INW(WX_1))  ' X10-1FでF20-2Fをオフ
1040 GOTO 1020
1050 FEND
  
```

*Y20-2Fをオフさせるのが他のプログラムの時は1030行目は不要です。



5-8 サブルーチンの作り方と長所

●GOSUB

サブルーチンに実行を移します。

例：GOSUB <行番号>

.....
.....<行番号>から始まるサブルーチンに実行を移します。

GOSUB <ラベル>

.....
.....<ラベル>から始まるサブルーチンに実行を移します。

●サブルーチンの効用

- (1) 同じ処理を何度も書かなければならない時、別のところにプログラムを書き、「GOSUB ~」で実行させれば、簡単に何度でも実行させられます。
- (2) サブルーチンを使用して、実際の実行部分を別のところに書き、その名前で実行順を書けば、プログラムの動きを大まかに表現でき、プログラムがすっきりし、見やすくなります。

(1) 何度も実行させる場合

1 サブルーチンの呼び出し

```
:  
1010 WAIT WS(X_&M0)  
1020 GOSUB TENTOU  
1030 WAIT SW(X_&M1)  
1040 GOSUB TENTOU  
:
```

ポイント

- サブルーチンの最後には必ずRETURNを記述します。RETURNを忘れると、もとの実行部分に戻れません。

2 サブルーチンプログラム

```
2000 TENTOU:  
2010 ON Y_&M10  
2020 WAIT 2.00  
2030 OFF Y_&M10  
2040 RETURN
```


(2) 大まかな動きを表現する場合

1 サブルーチンの呼び出し

```
:  
:  
1010 GOSUB SHOKIKA      ' 初期化  
1020 GOSUB FUNON       ' ファン起動  
1030 GOSUB HEATERON    ' ヒータ起動  
:  
:
```

ポイント

- GOSUB、GOTOで実行行を指定するとき、ラベルを指定する方法のほかに、行番号を指定することができます。
- ラベルには8文字までの英数字を使用することができますが、先頭文字は必ず「英字（アルファベット）」でなければなりません。なお、飛び先のラベルには、末尾に「:（コロン）」を付けます。
- 実際のプログラムでは行番号の方が簡単です。

2 サブルーチンプログラム

```
2000 SHOKIKA: ..... ' 初期化  
2010 PRM 15,1  
:  
:  
2090 RETURN .....  
3000 FANON: ..... ' ファンモータON  
3010 ON Y_&M11  
:  
:  
3090 RETURN .....  
4000 HEATERON: ..... ' ヒータON  
4010 ON Y_&M12  
:  
:  
4090 RETURN .....  
:  
:
```

5-9


割り込み処理による高速応答

FP-BASICには割り込みユニットを使用した高速な割り込み処理が用意されています。この割り込み処理は、WAIT命令が実行中であっても即時に実行され、リアルタイム（1ms程度）な応答が求められる制御に威力を発揮します。

1 割り込み処理の説明

コンベアモータ上のワークを検出して、割り込みですぐ停止させる場合です。

●制御動作




検知スイッチ(X_&M20)オンによる
割り込み(INT0)発生により実行




●フローチャート

●通常プログラム MAIN



●割り込み処理①プログラム TASK_INT



注意

- 割り込みユニットはスロット2に挿入します（CPU→16点入力ユニット→16点出力ユニット→割り込みユニットの順）。
- 検出スイッチは、割り込みユニットのINT0(X_&M20)に接続します。

2 プログラム例

ON INT () 命令による入力割り込みを定義すれば、定義した入力があると、割り込み処理タスクが実行されます。しかも、WAIT命令が実行中の割り込みであっても、即時に割り込み処理タスクが実行されます。

```
1000 FUNCTION MAIN
:
1020 ON INT(0) TASK_INT          ' 割り込みの定義
1030 INT(0) ON                  ' 割り込み許可
:
1100 ON Y_&M10                  ' コンペアモータ始動
1110 WAIT SW(Y_&M10)=0
:
:
1190 FEND
:
:
2000 FUNCTION TASK_INT.....割り込み処理プログラム
2010 OFF Y_&M10                 ' コンペアモータ停止
2030 INT(0) CLR                 ' 割り込み信号をクリアする
2040 FEND
```

注意

- 割り込みを禁止させたいときは、INT(0) OFFの命令を実行させてください。
- 割り込み処理は別のタスクに記述し、一般にプログラムの中で割り込みを解除しておきます。
- 割り込み処理ルーチンではWAIT命令は使用できません。
- 割り込み処理ルーチンプログラムの最後にRETURN命令は必要ありません。FENDを実行すると、自動的にもとのプログラム実行にもどります。

5-10 分割コンパイル

長いプログラムの動作確認、プログラム修正を行う際、1本のプログラム（ファイル名がひとつ）で作業すると、たった1行の変更でもプログラム全体をCOMPILEするときは全プログラムをCOMPILEする必要があり変換時間が長くなり、作業効率が悪くなります。

こんな時、プログラムをいくつかの小さなプログラムに分割して作成し、それぞれにプログラム名を付け、フロッピーディスクに保存しておけば、修正のあったプログラムだけをCOMPILEするだけで済みますので、作業効率がよくなります。

汎用性のあるプログラムなども、登録しておき、分割コンパイル機能を使い、必要に応じて呼び出し使うこともできます。

1 使用方法

分割コンパイルのために、次の準備をしてください。

(1)FUNCTION~FENDの各プログラムをフロッピーディスクにSAVE（保存）しておきます。

(2)最初に起動させるプログラムの中で、グローバル変数（全プログラムで共通に使用する変数）をENTRY命令で登録する。（各プログラムの中だけでしか使わないローカル変数は何もしなくて良い。）

例：1000 FUNCTION JOB1

```
1010 ENTRY REAL ONTIME
```

..... ONTIMEをREAL（実数）の
グローバル変数として定義

また、この変数を使用するプログラムの側では、EXTERN命令でグローバル変数を使用することを宣言します。

例：2000 FUNCTION JOB2

```
2010 EXTERN REAL ONTIME
```

..... グローバル変数のONTIMEを
使用しますという宣言

(3)他のプログラムを起動する時は、そのプログラム名の中であらかじめEXTERNAL命令を使用して宣言強い起きます。

例：1000 FUNCTION JOB1

1010 ENTRY REAL ONTIME

1020 EXTERN FUNCTION JOB2

1030 EXTERN FUNCTION JOB3

1040 XQT !2, JOB2; XQT !3, JOB3

FUNCTION JOB2とFUNCTION JOB3

の為の起動の宣言

(実際の起動はXQT命令で行います。)

(4)これらのプログラムをCOMPILEしておき、LINK命令で結合して1つのプログラムとしてDWNLD命令でPCに転送して実行します。

2 分割コンパイルの例

JOB1・JOB2・JOB3のプログラムを分割コンパイルする例を記載します。この例では、ONTIME（出力オン時間）をグローバル変数として全プログラムで使用しています。また、変数A、Bはローカル変数として使用しています。

次のプログラムをファイル名JOB1の名称でSAVEします。

```
1000 FUNCTION JOB1
1010 ENTRY REAL ONTIME      ' ONTIMEをREALでグローバル変数宣言
1020 EXTERN FUNCTION JOB2   ' JOB2を起動するための宣言
1030 EXTERN FUNCTION JOB3   ' JOB3を起動するための宣言
1040 XQT !2, JOB2; XQT !3, JOB3 ' JOB1・JOB3を起動
1050 ONTIME=1                ' ONTIMEを1にセット
1060 ON Y_&M10; WAIT ONTIME; OFF Y_&M10      ' 1秒点灯
1070 FEND
```




次のプログラムをファイル名JOB2の名称でSAVEします。

```
2000 FUNCTION JOB2
2010 EXTERN REAL ONTIME     ' グローバル変数ONTIMEを使用する宣言
2020 REAL A                  ' ローカル変数
2030 A=ONTIME*2              ' ONTIMEの2倍
2040 ON Y_&M11; WAIT A; OFF Y_&M11          ' 2秒点灯
2050 FEND
```


次のプログラムをファイル名JOB3の名称で
SAVEします。

```
3000 FUNCTION JOB3
3010 EXTERN REAL ONTIME 'グローバル変数ONTIMEを使用する宣言
3020 REAL B 'ローカル変数
3030 B=ONTIME*3 'ONTIMEの3倍
3040 ON Y_&M12;WAIT B;OFF Y_&M12 '3秒点灯
3050 FEND
```

④各プログラムをCOMPILEし、オブジェクト
ファイル(～.OBJ)をフロッピーディスクBドライ
ブに作成します。

```
>COMPILE "B:JOB1"  ..... 入力
COMPILE END
>COMPILE "B:JOB2"  .....
COMPILE END
>COMPILE "B:JOB3"  .....
COMPILE END
```

⑤フロッピーディスクBドライブ各プログラムのオブ
ジェクトファイル(実行形式ファイル)をLINK
命令で結合し、ファイル名HLINKを作成しま
す。

```
>LINK B:JOB1+B:JOB2+B:JOB3,A:HLINK 
```

並び順でプログラムが実行されます。

⑥ハードディスクのオブジェクトファイルHLINK
をPCに転送します。

```
>DWNLD,"A:HLINK" 
```

⑦XQT命令でプログラムを実行します。

```
>XQT 
```

この例では、Y10～12が同時に点灯し、
Y10は1秒後に消灯
Y11は2秒後に消灯
Y12は3秒後に消灯
します。

注 意

- 各プログラムの行番号は何番でもかまいません。
- 各プログラムの1行は、80文字以内にしてください。
- 各プログラムを結合したテキストファイルは作れません。
- PC上で動作しているプログラムをパソコンにUPLDし、LISTで表示させた場合、エラーが発生することがあります。分割コンパイルした場合、プログラムの確認は結合する前の各プログラムを参照してください。
- グローバル変数宣言していない、ローカル変数は各プログラムで同じものを使用できますが、UPLDすると、2重使用のエラーが発生します。(ただし実行は正常に行われます。)

付 録

A	FP-BASIC編集ソフトのインストール	付録- 2
B	ROMの作成方法	付録- 6
C	FP-BASICソフトウェア仕様	付録- 8
D	BASICタイプCPUソフトウェア仕様	付録-24
E	エラーコード一覧	付録-39
F	ASCII/JISキャラクタコード表	付録-43

付録A FP-BASIC編集ソフトのインストール

FP-BASIC編集ソフトをNEC 9801NS/Tにインストールします。以下のものを用意してください。

用意するもの


- ①NEX 9801NS/T
- ②NEC 日本語MS-DOS Ver.3.30D
- ③FP-BASIC編集ソフト Ver.2.10
- ④未使用フロッピーディスク (2HDタイプ)

重要

NEC日本語MS-DOSおよびFP-BASIC編集ソフトのフロッピーディスクにはプロテクトを施してください。


注意

・FP-BASIC編集ソフトのインストールを実行すると、パソコンのRAMドライブの内容が消失します。RAMドライブ中に重要なデータやアプリケーションがある場合は、事前に98ノートメニューの「3.RAMドライブ→FDコピー」を実行することによりフロッピーディスクにバックアップをとりまします。操作手順については81ページをお読みください。



1 バックアップメモリスイッチの設定

電源をONする前に、PC9801NS/TのバックアップメモリスイッチがONになっていることを確認します。



2 98NOTEセットアップディスクによる初期化


はじめて電源をONする場合およびバッテリーが完全に消耗している場合は、PC9801NS/T付属の98NOTEセットアップディスクを使用することによって、9801NS/Tを初期化します。操作の手順は、9801NS/T付属の『ガイドブック』をお読みください。

3 98NOTEメニューによる各種設定

98NOTEメニューを起動して各種設定を行います。この設定は、FP-BASIC編集ソフトを使用する上で非常に重要ですので、必ず以下の手順に従って操作してください。なお、以下の手順で設定を行うと、RAMドライブの内容が消去されるなどして、従来使用中のソフトが使用できなくなる場合がありますので、必要に応じてあらかじめRAMドライブの内容をバックアップしてください。


①98NOTEメニューの起動

HELPキーを押しながら本体の電源をONします(電源ON状態の場合は**HELP**キーを押しながらリセットスイッチを押します)。**HELP**キーはしばらく押し続けてください。このとき、フロッピーディスクドライブにはないも入れないでください。画面には、98NOTEメニューのメインメニューが表示されます。




②モード設定メニューの表示

メインメニューの「1. モード設定」を選ぶと、モード設定の画面が表示されます。




モード設定が以上のようにになっていることを確認したら、「Q. 終了」を選択して、メインメニューに戻ります。

6 FP-BASIC編集ソフトのコピー
 フロッピードライブから日本語MS-DOSの#1ディスクを取り出し、代わりにFP-BASIC編集ソフトのシステムディスクを入れてください。




コピーコマンド「COPY *.* A:」を以下のように実行します。




以上により、FP-BASIC編集ソフトシステムディスクの内容がRAMディスクにコピーされます。

コピーが終了したら、フロッピードライブからFP-BASIC編集ソフトのシステムディスクを取り出して、代わりに日本語MS-DOSの#1ディスクを入れてください。




7 起動環境の設定


画面のプロンプト「B>」を「A>」に変更します。次のように「B>」の後に、「A:」と入力します。



つぎに、以下のように「SETUP B:」と入力して、起動環境設定プログラムを実行します。




起動環境設定プログラムが実行されますので、画面の指示に従って操作してください。MS-DOSのバージョンによっては途中で、画面の指示に従って日本語MS-DOSの#1ディスクを#2または#3ディスクに入れ替えてください。




途中で「かな漢字変換にNECDIC.DRV (単漢字変換)を組み込みますか?」と表示されますので、**Y**キーまたは**N**キーを入力してから**[Enter]**キーを押してください。

起動環境設定プログラムが終了したら、以下のように入力します。この操作を行わないと、PC-9801NS/TではFP-BASIC編集ソフトは正常に動作しませんので、必ず以下の手順で操作してください。

●FP3H-BASICの場合




●FP3-BASIC (64kバイトタイプ) またはFP1-BASICの場合




以上で、RAMディスクにFP-BASIC編集ソフトの実行システムが作成されました。

8 実行用ディスクの作成


フロッピードライブから日本語MS-DOSのディスクを取り出して、代わりに未使用のフロッピーディスクを入れてください。なお、未使用フロッピーディスクにはプロテクトを施さないでください。




HELPキーを押しながらリセットボタン（パソコン本体左側面）を押して、98NOTEメニューを起動します（**HELP**キーはしばらく押し続けてください）。



98NOTEメニューで「3. RAMドライブ→FDコピー」を選択し、画面の表示に従ってRAMディスクの内容を未使用フロッピーディスクにコピーします。以下の画面では、フォーマットしながらコピーするので、**←** **→**キーではいを選択して**Enter**キーを押します。





コピー中は以下の画面が表示されます。



コピーが終了したら、**Enter**キーを押して98NOTEメニューを表示させ、フロッピーディスクを取り出します。取り出したフロッピーディスクには「FP-BASIC実行用ディスク」と記入したラベルを貼っておきます。

98ノートメニューで、「Q. 終了」を選択すると、FP-BASIC編集ソフトが起動しますので、「EXIT」と入力して**Enter**キーを押すとMS-DOSのコマンドラインが表示されます。



MS-DOSのコマンドラインを確認したら、パソコンの電源をOFFします。

なお、「かな漢字変換にNECDIC.DRV（単漢字変換）を組み込みますか？」に対し、**Y**キーを入力した場合、かな漢字変換の辞書ディスクとして日本語MS-DOS (Ver.3.30D) の#3ディスクを使用します。

注意

- FP-BASIC編集ソフトはRAMドライブから起動されますので、プログラムもRAMドライブに保存されます。
- RAMドライブに作成したドライブのプログラムを実行用ディスクにコピーするには、98ノートメニューを起動して、を起「3. RAMドライブ→FDコピー」を実行してください。

付録 B ROMの作成方法

ROMライター用のHEXファイルの作成方法およびROMライターへの転送方法について説明します。

① ROMライター用HEXファイルの作成方法

FP-BASIC編集ソフトでROMライター用のHEXファイルを作成することができます。COMPILEコマンド実行時に「, H」オプションを付けることにより、インテルHEX形式のROMライター用ファイルが作成されます。

● システムメモリからコンパイルする場合

```
>COMPILE, H 
COMPILE END
└── SYSTMP. HEXがディスクに作成される
```

● ソースファイルからコンパイルする場合

```
>COMPILE "TEST", H 
COMPILE END
└── TEST. HEXがディスクに作成される
```

② プリントポートを使用したROMライターへの転送

FP-BASIC編集ソフトで作成したHEXファイルをプリントポートからROMライターに転送します。

①FP-BASIC編集ソフトを終了し、MS-DOSのプロンプトを表示させます。

```
A>
```

②パソコンのプリントポートとROMライターを接続します。

③ROMライターを受信可能な状態に設定します。アバルデータ製の「PECKER-11」の場合、操作手順は JOB D 1 SET です。

④MS-DOSのコピーコマンドを以下のように入力します。

● システムメモリからコンパイルした場合

```
A>COPY SYSTMP. HEX PRN 
└── 入力して、ンキーを押す
```

● ソースファイルからコンパイルした場合

```
A>COPY TEST. HEX PRN 
└── 入力して、キーを押す
```

注意

- ・「付録 A FP-BASIC編集ソフトのインストール」で作成した実行用ディスクにはPRINT. SYSが含まれていますので、プリントポートはファイル名「PRN」としてMS-DOSから認識されます。
- ・インテルHEX形式のファイルはASCII (テキスト)形式ですのでCOPYコマンドが使用できます。

③ シリアルポートを使用したROMライターへの転送


FP-BASIC編集ソフトで作成したHEXファイルをシリアルポート (RS232Cインターフェイス) からROMライターに転送します。


- ①FP-BASIC編集ソフトを終了し、MS-DOSのプロンプトを表示させます。

```
A>
```

- ②CONFIG.SYSにRSDRV.SYSを登録します。以下のように操作します。


```
A>COPY CONFIG.SYS+CON CONFIG.SYS
CONFIG.SYS
CON
DEVICE=RSDRV.SYS
^Z
```

正確に入力して、キーを押す

ここで、**CTRL** キーと **Z** キーを同時に押し、キーを押す

- ③RSDRV.SYSをRAMディスクにコピーする。フロッピードライブに日本語MS-DOSの#1ディスクを入れて、以下のように入力します。

```
A>COPY B:RSDRV.SYS
```


入力して、キーを押す

注意

・システムディスクにRSDRV.SYSが存在し、デバイスドライバとしてCONFIG.SYSに登録されていれば、パソコンのRS232Cポートはファイル名「AUX」としてMS-DOSから認識されます。

- ④SPEED.EXEをRAMディスクにコピーする。フロッピードライブに日本語MS-DOSの#1ディスクまたは#2ディスクを入れて、以下のように入力します。

```
A>COPY B:SPEED.EXE
```

入力して、キーを押す

注意

・SPEED.EXEは、MS-DOSのバージョンによって入っているディスク異なりますので、注意してください。
・ここで、98NOTEメニューの「3.RAMディスク→FDコピー」の機能を使用すれば、シリアルポートが使用可能な実行用ディスクが作成できます。

- ⑤フロッピーディスクを取り出してから、リセットボタンを押して、RAMドライブからFP-BASIC編集ソフトを再起動する。

- ⑥FP-BASIC編集ソフトを終了し、MS-DOSのプロンプトを表示させます。


```
A>
```

- ⑦パソコンのプリンタポートとROMライターを接続します。

- ⑧ROMライターを受信可能な状態に設定します。アパールデータ製の「PECKER-11」の場合、操作手順は **JOB** **D** **SET** です。

- ⑨通信条件を設定します。アパールデータ製の「PECKER-11」の場合、以下のように入力します。


```
A>SPEED RO 4800 88 PN S1 XON
```

入力して、キーを押す

- ⑩MS-DOSのコピーコマンドを次のように入力します。


- システムメモリからコンパイルした場合

```
A>COPY SYSTMP.HEX AUX
```

入力して、キーを押す

- ソースファイルからコンパイルした場合

```
A>COPY TEST.HEX AUX
```

入力して、キーを押す

注意

・インテルHEX形式のファイルはASCII (テキスト) 形式ですのでCOPYコマンドが使用できます。

付録C FP-BASICソフトウェア仕様

1 FP-BASIC編集ソフトの主な機能

総合機能	PC用コンパイラ型マルチタスク構造化BASIC。 最大タスク数16。 タスク間グローバル変数/ローカル変数装備。	
PC動作環境設定機能	CPU初期化。 CPUパラメータメモリ設定。 スロット割り付け。	
編集機能	エディタ	スクロール可能フルスクリーンエディタ。 編集可能サイズ 最大255バイト/行 最大64Kバイト/ファイル。 ファイルセーブ/ロード。
	コンパイラ	PC実行プログラム作成/転送(分割コンパイル可能)。 ROMライタファイル作成。 実行ファイルサイズ最大128Kバイト(OBJファイルとSYMファイルの合計)
PC運転/デバッグ機能	運転/停止 トレースモード テストモード。 運転モード/ステータス表示。 I/O、メモリ、変数のモニタ。 I/O、メモリの状態のダンプ表示。 タイマ経過値表示/設定。 高機能ユニット割り込み設定状態の表示。 I/O、メモリ、その他の状態の一括ダンプ表示と編集。 I/O、メモリ、変数の状態のファイルセーブ・ロード。 強制入出力。	
PCターミナル機能	パソコンのディスクドライブアクセス可能。	

2 FP-BASIC編集ソフトの動作環境


適応PC	CPU FP3H-BASICタイプCPU FP-BASICのすべてのコマンド、命令、関数ができる。 Ver. 2.0以降のFP3-BASICタイプCPU FP-BASICのすべてのコマンド、命令、関数ができる。 Ver. 2.0未満のFP3-BASICタイプCPU 使用できるコマンド、命令、関数が限定される。
I/Oユニット	高機能ユニットを含むすべてのI/Oユニットが使用できる。
適応パソコン	NEC PC9801シリーズ メモリ640KB実装 640×400ドット表示モード。 (初代PC9801、PC9801E/F/U2、PC9801XA、PC9801LTは使用できません。) EPSON PC286シリーズ/386シリーズ 640×400ドット表示モード。
OS	NEC日本語MS-DOS Ver.3.10以降。 CONFIG.SYSにPRINT.SYSの組み込みが必要(RSDRV.SYSの組み込みは不用)。
メモリ容量	520Kバイト以上の空きメモリの確保が必要。 NECDIC.DRV以外のかな漢字変換システムを使用する場合は、EMSメモリが必要です。
適応ケーブル	AFB85813 RS232Cケーブル(CPU-パソコン接続用) ケーブル長3m。

3 起動オプションスイッチ 起動書式は「A>FPB <スイッチ>」です。（「A>」はMS-DOSのコマンドライン）。

スイッチ	起動時の状態
無	通常起動。INSキーでカーソル位置に1文字文のスペースを挿入。
/9	ボーレート9600bpsで起動。
/H	Ver.2.0未満のBASICタイプCPU (AFP3251等) に対応。
/i	挿入モード起動。INSキーで上書きモードと挿入モードを切り替え。 挿入モード時のカーソル形状は■に変化する。
/I	挿入モード起動。INSキーで上書きモードと挿入モードを切り替え。 挿入モード時のカーソル形状は変化しない。
/S	前回終了時の状態で起動。起動時に「SYSTMP.PRG」をメモリに読み出す。

4 ファンクションキーへのコマンド割り付け

■通常の画面表示（出荷時）



■[SHIFT]キーを同時に押したときの画面表示（出荷時）



■ファンクションキーへのコマンド割り付け（出荷時）

ファンクションキー	コマンド割り付け
f・1	「LOAD」を入力する。
f・2	「AUTO」を入力する。
f・3	「TSTAT」を入力して、リターンキーを押す。
f・4	「LIST」を入力する。
f・5	「XQT」を入力して、リターンキーを押す。
f・6	「COMPILE」を入力して、リターンキーを押す。
f・7	「DWNLD」を入力して、リターンキーを押す。
f・8	「PRINT」を入力する。
f・9	「FILES」を入力して、リターンキーを押す。
f・10	「QUIT ALL」を入力して、リターンキーを押す。
SHIFT+f・1	「SAVE」を入力する。
SHIFT+f・2	「TOFF」を入力して、リターンキーを押す。
SHIFT+f・3	「FORCE」を入力する。
SHIFT+f・4	「RFORCE」を入力する。
SHIFT+f・5	「QUIT」を入力して、リターンキーを押す。
SHIFT+f・6	「COMPILE」を入力する。
SHIFT+f・7	「UPLD」を入力して、リターンキーを押す。
SHIFT+f・8	「CONT」を入力して、リターンキーを押す。
SHIFT+f・9	「STEP」を入力して、リターンキーを押す。
SHIFT+f・10	「EXIT」を入力する。

*コマンド割り付けはKEYコマンドおよびKEY LISTコマンドで変更・表示可能。

5 FP-BASIC記述方法

直接実行と間接実行	
直接実行	コマンドを直接キーボードから入力して実行すること。
間接実行	行番号を使用して記述された一連のプログラムを実行すること。
コマンドと命令	
コマンド	直接実行で使用する命令群。
命令	間接実行で使用する命令群。
命令語 (ステートメント) と命令文	
命令語 (ステートメント)	単独で使用される場合と命令語の後にオペランドを伴う場合がある。 オペランドには、定数、変数、演算子、関数およびそれらの組み合わせを用いる。
命令文	プログラムの中で実行される最小単位の記述。 例：式または関数 例：A=3 B=SW(X_0) 命令語 例：END 命令語+オペランド 例：ON Y_&M2F
コメント (注釈文)	
REM文	プログラム中の注記・注釈のためのコメント (実行を伴わない文)。 REM文の代わりに、「' (シングルクォーテーション)」を使用可能。
行と行番号	
行	プログラムが間接実行される場合に、順次実行される命令文の集まり。 プログラムの1行中には、1つあるいは複数の命令文が記述される。 行番号と文の間には必ず1文字以上のスペースを入れる。 1行の長さは最大255バイトまで。
行番号	1~32767までの整数で記述する。 プログラムは、任意の行番号で開始することができる。 行番号は行ごとに大きな値になり、これを行番号の増分と呼ぶ。
マルチステートメント (複文)	1行に複数の文が記述されること。 命令文を「; (セミコロン)」を使用して区切る。
ラベルとラベル名	
ラベル	プログラムの実行順序を変更するとき、直接行番号を指定する代わりに、 ラベルを指定することができる。
ラベル名	8文字までの英数字が使用でき、先頭の1文字は必ず英字。 予約語および予約語の直後の数字または「_」(アンダースコア)は使用禁止。 英字の大文字と小文字は区別されない。 分岐先のラベル (ラベル行) ではラベル名の後に「: (コロン)」を付ける。

使用できる文字と記号			
1バイト文字	<p>英字（大文字・小文字）、数字、カタカナ、特殊記号。 英字と記号にはあらかじめ決められた特別の意味を持つ予約語がある。 「P」および「_（アンダースコア）」は、変数名、ラベル名の先頭には使用できない。 特殊記号のうち「"（ダブルクォーテーション）」は文字定数として使用できない。 英字の大文字と小文字の区別をしない。</p> <p>例：英字 A B C D E … a b c d e … 数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 特殊記号 ! " # \$ % & ' () , . / ; : [] ¥ ^ ` - … カタカナ アイウエオ…</p>		
2バイト文字	<p>英字（大文字・小文字）、数字、カタカナ、特殊記号、ひらがな、漢字。 2バイト文字で命令語や変数を記述することはできない。 2バイト文字の使用は、文字定数とコメントに限らる。</p> <p>例：英字 A B C D E … a b c d e … 数字 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 特殊記号 ! " # \$ % & ' () , . / ; : … カタカナ アイウエオ… ひらがな あいうえお… 漢字 松下電工株式会社</p>		
特殊記号の読み方	記号	読み方	特別の用途（使用時に注意が必要です）
	-	マイナス	演算、範囲指定
	:	コロン	ラベル行
	;	セミコロン	マルチステートメント（複文）の区切り記号
	'	シングルクォーテーション	REM（コメント）の省略型
	"	ダブルクォーテーション	文字定数
	,	コンマ	パラメータの区切り
		スペース	行番号、命令語、パラメータの区切り
	.	ピリオド	ファイル名と拡張子の区切り
	_	アンダースコア	なし
	*	アスタリスク	ファイル名、拡張子のワイルドカード指定
	?	クエスション	なし
予約語	<p>変数名、ラベル名には、予約語を使用できない。 予約語の直後の数字または「_」（アンダースコア）も使用禁止。</p>		

予約語一覧

"	()	+	-	/	<	<=
<>	=	=<	=>	>	>=	ABS()	ACCEL
ADALM()	ADASET	ADAVRG	ADDATA	ADDATA()	ATAN()	ATN()	BCD()
BIN\$()	BIN()	BLKMOV	BLKOUT	BYTE	CALL	CASE	CHR\$()
CLEAR	CLOSE	CLRLIB	CLRVAL	CLRVAR	CLS	COLOR	COMPILE
CONSOLE	CONT	COS()	CVB()	CVL	CVS()	CVW()	CX()
CY()	DAALM()	DAERR()	DALIMIT	DALSET	DARDY()	DASET	DATA
DATA\$	DATE\$	DEC	DECLR	DECO()	DEFAULT	DIM	DIST()
DLOAD	DO	DREAD	DRV	DT_	DUMP	DUMPC	DUMPINT
DUMPP	DUMPR	DWNL	ELSE	ELSEIF	ENCO()	END	ENDIF
ENTRY	EOF()	ERN	ERR()	EXIT	EXP()	EXT	FEED
FEND	FERROR()	FILES	FLOAT	FL_	FOR	FORCE	FRE
FRE()	FREV	FUNCTION	GO	GOSUB	GOTO	HALT	HCDATA()
HCFSET	HCISSET	HCOUTEN	HCPSET	HCRESET	HCSTAT()	HEX\$()	HOME
HORDR	HTEST	ID	IDAC	IDBC	IDBRID	IDBWID	IDCAN
IDCLR	IDCRSP()	IDPRR	IDPRW	IDREADY()	IDRECV	IDRI	IDRID
IDRV	IDRVA	IDRVH	IDRVHA	IDRVHAID	IDRXACK	IDRXDT	IDSEND
IDTCHR	IDTXACK()	IDTXDT	IDTXRDY()	IDTYPE	IDW	IDWI	IDWRX()
IDWV	IDWVA	IDWVH	IDWVHA	IDWVHAID	IF	IFBIN()	INCIND()
INH()	INL()	INPUT	INPUT\$()	INPUTR	INSTR()	INT	INT()
INTEGER	INV()	INW()	KILL	LDCR	LDIO	LDVAL	LD_
LEFT\$()	LEN()	LINE	LIST	LOC()	LOCATE	LOF()	LOG()
LONG	LOOP	LROLL()	LSHIFT()	L_	MAP	MAXDEV	MEW\$()
MID\$	MID\$()	MKB\$()	MKL\$()	MKS\$()	MKW\$()	MOD	MODEMON
MONCLR	MONDISP	MONENT	MONTS	MOVE	MYINT	MYTASK()	NAMENEG()
NEXT	NGX	NGY	NOP	NOTOCT\$()	OFF	ON	ONERR
ONSW	OPEN	OR	OUT	OUTD	OUTH	OUTL	OUTW
PALET	AUSE	PDEL	PEEK()	PIOSET	PODATA()	POFCHG	POKE
POORG	POPSET	POEOS	PORESET	POSTART	POSTAT()	PRGSIZE	PRINT
PRINTR	PRIVATE	PRM	PRM()	PRMCLR	PRMR	PRMR()	PSADRS()
PSADSET	PSAID()	PSBUSY()	PSCTRL	PSDSET	PSECLR	PSERR()	PSJOBNO
PSLOAD	PSORGH	PSORGS	PSPRM	PSPRM()	PSREADY()	PSSAVE	PSSTART
PSSTAT()	PSSTOP	PSTYPE	PSX	PSY	PULSE	QUIT	RANDMIZE
RANGE	READ	READ	REAL	RECV	RECVB	REFORCE	REM
RENUM	RESET	RESTORE	RESUME	RETRN	RETURN	RIGHT\$()	RIOCLR
RIOSET	RND()	ROFLG()	RROLL()	RSHIFT()	RSLOTRUN	RXO	RXQTZE
R_	SDERR()	SDRCDT	SDRDY()	SDRECV	SDRESET	SDRXACK	SDSEND
SDTCHR	SDTERM	SDTXACK()	SDTXDT	SDTXRDY()	SDWRX()	SEGT()	SEL
SELECT	SELEND	SEND	SENDB	SET	SGN()	SIN()	SLOT()
SLOTCLR	SLOTI	SLOTICLR	SLOTR()	SPACE\$()	SPEED	SQR()	STEP
STR\$()	STRING	SVCR	SVIO	SVVAL	SW()	SWAP	SWITCH
TAN()	TEST	THEN	TIME	TIME\$	TIMES\$()	TIME()	TIMER
TIMER()	TMOUT	TO	TOFF	TON	TSTAT	TW()	TWAIT
UNIT()	UPLDVAL()	VARIABLE	VER	VERINIT	WAIT	WEND	WHILE
WL_	WRITE	WR_	WX_	WY_	X_	Y_	¥
_ACLMAX	_ENCDIV	_HDIR	_HSENSE	_HSPEED	_HTELM	_MNAME	_PMATCH
_SELAXIS	_SPDMAX	_ZPHASE					

6 使用できる数値

使用できる数値	
1バイト整数型	範囲：-128～+127 &B0～&B01111111 &00～&0177 &H0～&H7F &M0～&M7F
2バイト整数型	範囲：-32,768～+32,767 &B0～&B01111111 11111111 &00～&0177777 &H0～&H7FFF &M0～&M2047F
4バイト整数型	範囲：-2,147,483,648～+2,147,483,647 &B0～&B01111111 11111111 11111111 11111111 &00～&017777777777 &H0～&H7FFFFFFF &M0～&M1342177272F
4バイト実数型	精度が保証される0に最も遠い値：-1.2E+38 ～ +1.2E+38 精度が保証される0に最も近い値：-1.2E-38 ～ +1.2E-38
整数表記	
10進表記	例： 1 123 6210
2進表記	例： &B1 &b1011011
8進表記	例： &O123 &o722
16進表記	例： &H123 &h12F
ミュー表記	例： &M123 &m12F
実数表記	
浮動小数点表記	例： 56.128 -96785.34 -1.58769
指数表記	例： 2.368795E+3 -1.587914E+5

*ミュー表記 (&M表記) は、末尾1桁だけが16進数表記 (0～F) で、その他は10進数表記 (主に入出力番号の指定に使用)。

7 定数

使用できる定数定数	
数値定数	整数または実数の値をもつデータ。 1バイト整数・2バイト整数・4バイト整数・4バイト実数のいずれか。 値によりデータ型が決まる。 10進、2進、8進、16進、ミュー、浮動小数点、指数の任意の表記が可能。 例：0 1 256 3.1415 …
文字定数 (文字列)	必ず「 <code>”</code> (ダブルクォーテーション)」で囲む。 最大長80バイト。

8 変数

変数											
変数名	8文字までの英数字が使用でき、先頭の1文字は必ず「P」以外の英字。 予約語と予約語の直後の数字または「_」（アンダースコア）は使用禁止。 変数名の末尾に「\$」を付けなければならない。 英字の大文字と小文字は区別されない。 数値変数の例：A B1 C20 FP3 FPBASIC ... 文字変数の例：A\$ FP3\$ FPBASIC\$ A\$*4 B1\$*8 FP\$*255 ...										
数値変数											
値と型	1バイト整数、2バイト整数、4バイト整数、4バイト実数のいずれか。 値が代入される前は「0」として扱われる。										
変数宣言	使用時に変数宣言（型宣言）をする。 変数宣言を省略すると4バイト整数型として定義される。 変数宣言を省略するとタスク間でグローバルな変数として定義される。										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>変数宣言</th> <th>型宣言の意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BYTE A</td> <td>1バイト整数型</td> </tr> <tr> <td>INTEGER A</td> <td>2バイト整数型</td> </tr> <tr> <td>LONG A</td> <td>4バイト整数型</td> </tr> <tr> <td>REAL A</td> <td>4バイト実数型</td> </tr> </tbody> </table>	変数宣言	型宣言の意味	BYTE A	1バイト整数型	INTEGER A	2バイト整数型	LONG A	4バイト整数型	REAL A	4バイト実数型
変数宣言	型宣言の意味										
BYTE A	1バイト整数型										
INTEGER A	2バイト整数型										
LONG A	4バイト整数型										
REAL A	4バイト実数型										
	<p>注 意</p> <ul style="list-style-type: none"> 変数宣言はプログラム中の各タスクブロック（FUNCTION ~ FEND）の最初にまとめて記述。 タスクブロックの途中で変数宣言をすると正しく解釈されない場合がある。 										
文字変数											
値とサイズ	通常0~80バイトの文字列。 「\$」の後に「*」と0~255数値を記述することにより、変数のサイズを任意に決めることができる（Ver.2.0未満のCPUでは使用不可）。 値が代入される前は「空の文字列（" "ヌルストリング）」として扱われる。										
変数宣言	変数宣言は各タスクブロック（FUNCTION ~ FEND）の最初にまとめて記述する。 タスクブロックの途中で変数宣言をすると正しく解釈されない場合がある。 例：STRING A\$ 0~80バイトの文字列 STRING A\$*n nバイトの文字列（1≤n≤255）										
グローバル変数とローカル変数											
グローバル変数	タスク間でグローバルな変数。 通常の型宣言をした場合、および型宣言を省略した場合。 例：210 BYTE A										
ローカル変数	タスク間でローカルな変数。 PRIVATE型の型宣言命令を使用した場合。 例：PRIVATE BYTE A										
型変換											
代入による型変換	代入される変数の型に変換。										
算術演算式による型変換	精度の異なる演算は精度の低い値を精度の高い方に変換。										
論理演算式（ビット演算式）による型変換	すべて整数に変換（小数点以下を四捨五入）して演算。										

9 配列

配列	
配列	同じような変数をいくつも使用する場合、同じ変数名を付け、「A(10)」のように配列中の要素の番号を添え字として指示する。
配列名	8文字までの英数字の後に添え字を付ける。 8文字までの英数字は変数名と同じ規則に従う。
配列の次元	文法的には256次元まで可能。 実際にはメモリ容量とエディタが1行に記述できる文字数(255文字)に制限される。
添え字	「0」から始まる。 「BYTE A(10)」で宣言した配列変数の添え字は「0」～「10」まで。
型とサイズ	配列は変数と同じ方法で型宣言できる。 配列はタスク間でグローバルにもプライベートにも宣言できる。 文字列配列は変数と同じ方法で各要素のサイズ(バイト長)を指定できる。 例: BYTE A(10) PRIVATE BYTE A(10) INTEGER A(5,7) STRING A(10) PRIVATE STRING A\$*8(4,2)

10 式と演算子

式と演算子			
式	定数、変数、関数および式自体を演算子で結合したもの。		
演算子	演算のための特別な記号または文字列。		
演算子の種類			
四則演算	+	加算	A = 1 + 1 値 2
	-	減算	A = 2 - 1 値 1
	*	乗算	A = 3 * 2 値 6
	/	除算	A = 4 / 2 値 2
	MOD	除算の余り	A = 5 MOD 3 値 2
論理演算 (ビット演算)	OR	論理和	A = 1 OR 2 値 3
	AND	論理積	A = 1 AND 2 値 0
	XOR	排他的論理和	A = 1 XOR 3 値 2
比較演算	=	等しい	A = (B = C)
	<>	等しくない	A = (B <> C)
	<	より大きい	A = (B < C) 値 ・真の時: - 1
	>	より小さい	A = (B > C) 値 ・偽の時: 0
	<=	以上	A = (B <= C)
	>=	以下	A = (B >= C)
演算子の優先順位			
優先順位	1	()	「() カッコ」で囲まれた式
	2	関数	数値関数・文字関数
	3	-	マイナス記号
	4	* /	乗算・除算
	5	MOD	除算の余り
	6	+ -	加算・減算
	7	= <>	比較演算
	8	NOT	否定
	9	AND	論理積
	10	OR	論理和
	11	XOR	排他的論理和

11 FP-BASIC (Ver. 2) 命令語一覧

■キーコマンド

1. FP-BASICの準備

CPUの初期化	
EXIT	FP-BASICを終了する
VER	BASICタイプCPUのバージョン名を表示する
VERINIT	BASICタイプCPUのすべての状態を初期化する
CLRVAR	BASICタイプCPUのプログラムと変数を初期化する
* ! CLRVAL	BASICタイプCPUのグローバル変数を初期化する
RESET	BASICタイプCPUをリセットする
* ! MAP	タスクごとにローカル変数領域を割り付ける
* ! FRE	タスクごとのローカル変数領域の空きエリアサイズを返す
* ! FREV	グローバル変数領域の空きエリアサイズを返す
パラメータメモリの設定	
PRMCLR	パラメータメモリの設定を初期化する
PRM	パラメータメモリを設定する
PRM()	パラメータメモリの現在の設定値を返す
スロット割り付け	
* SLOTCLR	スロット割り付けを初期化する (フリーロケーション)
* SLOT	スロット割り付けをする
* SLOT()	スロット割り付けの設定値を返す
キー定義	
KEY	ファンクションキーにコマンドを割り付ける
KEY LIST	ファンクションキーへのコマンド割り付けの内容を表示する

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

2. プログラム編集

ソースプログラムのエディット	
NEW	パソコンのプログラムメモリを初期化する
AUTO	行番号を自動的に発生する
RENUM	行番号をつけ変える
CLS	パソコンの画面を初期化 (表示を消去) する
LIST	編集中のプログラムを画面に表示する
LLIST	編集中のプログラムをプリンタに印字する
! LINEMV	行を移動する
! FIND	編集中のプログラムから文字列を検索する
ファイルのセーブとロード	
SAVE	パソコンのプログラムメモリからディスクにプログラムを書き込む
LOAD	ディスクからパソコンのプログラムメモリにプログラムを読み出す
FILES	ディスクに書き込まれているファイルを一覧表示する
NAME	ディスクに書き込まれているファイルの名前を変更する
KILL	ディスクに書き込まれているファイルを削除する
オブジェクトプログラムの作成と転送	
COMPILE	ソースプログラムをオブジェクトプログラムに変換する
DWNLD	オブジェクトプログラムをパソコンのプログラムメモリからCPUに転送する
UPLD	オブジェクトプログラムをCPUからパソコンのプログラムメモリに転送する
分割コンパイル	
! ENTRY	分割コンパイル時のソースファイル間グローバル変数を宣言する。
! EXTERN	分割コンパイル時のソースファイル間グローバル変数またはファンクション名の参照を宣言する。
! LINK	分割コンパイルのオブジェクトをリンクし、実行オブジェクトを作成する。

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

3. プログラムの実行と停止

XQT	BASICタイプCPUのプログラムを実行する
HALT	実行中のタスクを一時停止する
RESUME	一時停止中のタスクの実行を再開する
QUIT	実行中または一時停止中のプログラムを終了する

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

4. デバッグ機能

トレースモード	
TON	実行中の行番号を画面に表示する (トレースモード)
TOFF	TONコマンドで設定したトレースモードを解除する
テストモード	
* TEST	テストモードの設定、および表示をする
* CONT	PAUSE命令で一時停止しているタスクの実行を再開する
* STEP	PAUSE命令により一時停止しているタスクの実行をステップモードで再開する
* PAUSE	テストモード時、実行中のタスクを一時停止する
実行中モード、ステータスの表示	
* MODE	BASICタイプCPUの動作モードを表示する
TSTAT	タスクごとのステータスを表示する
*! MONTS	タスクごとのステータスをリアルタイムに表示する
I/O、データメモリ、変数のモニタ	
MON	I/O、データメモリおよび変数の値をリアルタイムに表示する
*! MONENT	リアルタイムでモニタする複数のI/Oおよびデータメモリ数を登録する
*! MONDISP	複数のI/Oおよびデータメモリの値をリアルタイムにモニタする
I/O、データメモリのダンプ	
DUMP	I/Oおよびデータメモリの内容を読み出して、表示する
タイマ経過値の表示および設定	
* TIME	タイマ経過値を設定する
* TIME()	タイマ経過値を返す (秒単位)
高機能ユニットの割り込み設定の表示	
*! DUMPINT	割り込み設定状況の一覧を表示する
I/O、データメモリ、その他の内容の一括表示と編集	
*! DUMPC	I/O、データメモリ、その他の内容を一括して読み出してスクリーン表示する
*! DUMPP	I/O、データメモリ、その他の内容を一括して読み出してスクリーン表示と編集をする
強制入出力	
* FORCE	I/O、データメモリの強制セットおよびリセットを設定する
* RFORCE	I/O、データメモリの強制セットおよびリセットを解除する
I/O、データメモリ、変数のセーブとロード	
*! SVIO	I/Oをディスクにセーブする
*! LDIO	I/Oをディスクからロードする
*! SVVAL	グローバル変数をディスクにセーブする
*! LDVAL	グローバル変数をディスクからロードする
*! SVCR	共有メモリをディスクにセーブする
*! LDCR	共有メモリをディスクからロードする

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

■ステートメント

1. 制御命令

実行制御構文	
FUNCTION~FEND END GOTO GOSUB RETURN * ON~GOTO * ON~GOSUB * ! SELECT ~ CASE IF THEN ELSE * ! IFB THEN ~ ELSE FOR~NEXT * ! DO~LOOP * ! WHILE ~ WEND * ! EXIT * ! CALL ~ FUNCTION	プログラムの開始および終了を宣言する プログラムを終了する プログラムの実行を分岐する サブルーチンに実行を移す サブルーチンから復帰する 式の値に応じて分岐する 式の値に応じてサブルーチンを呼出す 式の値と一致するCASE文を実行する 条件式の結果により、プログラムの実行を制御する 条件式の結果により、プログラムの実行を制御する 命令文を繰り返し実行する 条件式が満たされている間、命令文を繰り返し実行する (DO条件ループ) 条件式が満たされている間、命令文を繰り返し実行する (WHILE条件ループ) ループから強制的に脱出する 他のプログラムをサブルーチンとして呼び出す
割り込み制御	
ONSW() ONERR ECLR ERR()	入力割り込み処理を定義する エラー割り込み処理を定義する エラーステータスを初期化 (クリア) する エラー番号を返す
割り込みユニット制御命令	
! ON INT() ! INT() ON ! INT() OFF ! INT() CLR ! MYINT()	高機能ユニットからの割り込み処理を定義する 割り込みを許可する 割り込みを禁止する 割り込み処理を解除する 割り込み処理ルーチンで、実行中の割り込み番号を返す
変数宣言	
BYTE INTEGER LONG REAL STRING * ! PRIVATE	変数を1バイト整数として使用するよう宣言する 変数を2バイト整数として使用するよう宣言する 変数を4バイト整数として使用するよう宣言する 変数を4バイト実数として使用するよう宣言する 変数を文字列変数として使用するよう宣言する 変数をローカル変数として宣言する

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

2.一般命令

BASIC一般命令	
PRINT	パソコンの画面にデータを表示する
* PRINT USING	指定した書式（フォーマット）で、画面にデータを表示する
* ! COLOR	テキスト画面に表示される文字の色を指定する
* ! LOCATE	テキスト画面のカーソル位置を制御する
* ! DATA	DREAD文で読み出されるデータを定義する
* ! DREAD	DATA文で定義したデータを読み出し、変数に代入する
* ! RESTORE	DREAD文で読み出すDATA文を指定する
ディスクファイルアクセス命令	
* ! OPEN	ファイルを開く
* ! CLOSE	ファイルを閉じる
* ! PRINT #	ファイルにデータを出力する
* ! INPUT	ファイルからデータを入力し、変数に代入する
* ! LINE INPUT	ファイルから入力されるデータを区切らず一括して文字変数に代入する
* ! INPUT\$()	ファイルから指定された長さの文字列を取り出して返す
* ! LOC()	ファイル中の論理的な現在位置を返す
* ! LOF()	ファイルの大きさを返す
* ! EOF()	ファイルの終了コードを返す
変数操作命令	
* ! INC	変数をインクリメントする（カウントUP）
* ! DEC	変数をデクリメントする（カウントDOWN）
* ! SWAP	2つの変数の値を入れ替える
I/Oポートアクセス命令	
ON	I/Oを1ビット単位でONしする
OFF	I/Oを1ビット単位でOFFする
OUTL	ワード指定したI/O、データメモリの下位8ビットに、データを出力する
OUTH	ワード指定したI/O、データメモリの上位8ビットに、データを出力する
OUTW	ワード指定したI/O、データメモリに16ビットデータを出力する
OUTD	ワード指定したI/O、データメモリに32ビットデータを出力する
SW()	I/Oの状態を1ビット単位で返す
INL()	ワード指定したI/O、データメモリの下位8ビットの内容を返す
INH()	ワード指定したI/O、データメモリの上位8ビットの内容を返す
INW()	ワード指定したI/O、データメモリの内容を16ビット単位で返す
IND()	ワード指定したI/O、データメモリの内容を32ビット単位で返す
* ! BLKOUT	I/Oへの一括書き込みをする
* ! BLKMOV	I/O間のデータ転送をする
タイマ命令	
WAIT	プログラムを一時的に停止状態にする
TMOUT	WAIT文のタイムアウト時間を設定する
システム変数とシステム関数	
! DATE\$	日付を設定する
! DATE\$()	日付を返す
! TIME\$	時刻を設定する
! TIME\$()	時刻を返す
* ! TIMER	システム用タイマの経過値を初期化する
* ! TIMER()	システム用タイマの経過値を返す（10ms単位）
MYTASK()	タスク番号を返す

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

3. 組み込み関数

数値関数	
ABS()	数値の絶対値を返す
INT()	数値の小数点以下を切り捨てる
LSHIFT()	数値をビット単位で左シフトする
RSHIFT()	数値をビット単位で右シフトする
LROLL()	数値をビット単位で左ローテート (回転) する
RROLL()	数値をビット単位で右ローテート (回転) する
BCD()	バイナリコードを2進化10進コードに変換する
BIN()	2進化10進コードをバイナリコードに変換する
DECO()	数値をデコード変換する
ENCO()	数値をエンコード変換する
INV()	数値をビット反転する
NEG()	数値の2の補数を返す
SEGT()	数値を7セグメント表示用データに変換する
UNIT()	複数の数値の下位4ビットを結合する
DIST()	数値を4ビット単位で分離する
*!RND()	乱数を返す
*!RANDMIZE	新しい乱数系列を設定する
三角関数	
*!ATN()	数値の逆正接 (アーктanジェント) を返す
*!COS()	数値の余弦 (コサイン) を返す
*!SIN()	数値の正弦 (サイン) を返す
*!TAN()	数値の正接 (タンジェント) を返す
対数関数	
* LOG()	数値の自然対数を返す
* EXP()	eを底にする指数関数の値を返す
SQR()	数値の平方根 (スクエアルート) を返す
文字関数	
ASC()	1バイトの文字に対応するキャラクターコードを返す
CHR\$()	キャラクターコードに対応する1バイトの文字を返す
LEN()	文字列の文字数を返す
RIGHT\$()	文字列の右端から指定した文字数分の文字列を返す
LEFT\$()	文字列の左端から指定した文字数分の文字列を返す
MID\$()	文字列の指定した位置から指定した文字数分の文字列を返す
*!MID\$()	文字列の一部を別の文字列で置き換える
SPACE\$()	指定した文字数分の空白 (スペース) を返す
*!INSTR()	文字列中の何文字目に指定した文字列があるかを返す

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

数値文字変換関数	
BIN\$()	数値を2進表記の文字列に変換する
OCT\$()	数値を8進表記の文字列に変換する
HEX\$()	数値を16進表記の文字列に変換する
MEW\$()	数値をMEW表記の文字列に変換する
STR\$()	数値を文字列に変換する
VAL()	文字列を数値に変換する
*! MKB\$()	1バイト整数を1バイトの文字に変換する
*! MKW\$()	2バイト整数を2バイトの文字列に変換する
*! MKL\$()	4バイト整数を4バイトの文字列に変換する
*! MKS\$()	4バイト実数を4バイトの文字列に変換する
*! CVB()	1バイトの文字を1バイト整数に変換する
*! CVW()	2バイトの文字列を2バイト整数に変換する
*! CVL()	4バイトの文字列を4バイト整数に変換する
*! CVS()	4バイトの文字列を4バイト実数に変換する

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

■高機能ユニット専用命令

1. リモートI/Oシステムのスロット割り付け

*! PRMR	リモートI/O子局の占有スロット数を設定する
*! SLOTR	リモートI/O子局のスロット割り付けをする
*! RIOSET	リモートI/Oシステムに子局の占有スロット数とスロット割り付けの設定を転送する
*! RIOCLR	リモートI/Oシステムのスロット割り付けを初期化する(フリーロケーション)
*! DUMPR	リモートI/O子局の占有スロット数とスロット割り付けの設定値を表示する
*! PRMR()	リモートI/O子局の占有スロット数の設定値を返す
*! SLOTR()	リモートI/O子局のスロット割り付けの設定値を返す

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

2. MEWNETデータ転送命令

* SEND	ワードデータをMEWNETに送信する
* RECV	ワードデータをMEWNETから受信する
* SENDB	ビットデータをMEWNETに送信する
* RECVB	ビットデータをMEWNETから受信する

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

3. 高機能ユニット制御命令

通常スロットの高機能ユニット入出力命令	
* PRINT%	高機能ユニットにデータを出力する
* INPUT%	高機能ユニットからデータを入力する
* WRITE%	I/Oまたはデータメモリから、高機能ユニットにデータを書き込む
* READ%	高機能ユニットから、I/Oまたはデータメモリにデータを読み出す
リモートI/Oシステムの高機能ユニット入出力命令	
*! PRINTR%	リモートI/O子局の高機能ユニットにデータを出力する
*! INPUTR%	リモートI/O子局の高機能ユニットからデータを入力する
*! WRITER%	I/Oまたはデータメモリから、リモートI/O子局の高機能ユニットにデータを書き込む
*! READR%	リモートI/O子局の高機能ユニットから、I/Oまたはデータメモリにデータを読み出す

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

D/A変換ユニット専用制御命令	
*!DALIMIT	出力の制限処理を設定する
*!DALSET	出力の上限値、下限値を設定する
*!DASET	入力値を設定する
*!DARDY()	設定完了ステータスを返す
*!DAERR()	エラーステータスを返す
*!DAALM()	アラームステータスを返す
A/D変換ユニット専用制御命令	
*!ADAVRG	平均処理を設定する
*!ADASET	サンプリング平均回数を設定する
*!ADLIMIT	出力の制限処理を設定する
*!ADLSET	出力の上限値、下限値を設定する
*!ADSCALE	スケール処理をするチャンネルを設定する
*!ADSSET	スケール値を設定する
*!ADDATA	変換データを読み出す
*!ADRDY()	変換準備完了ステータスを返す
*!ADERR()	エラーステータスを返す
*!ADALM()	アラームステータスを返す
*!ADDATA()	変換データを返す
シリアルデータユニット専用制御命令	
*!SDRESET	シリアルデータユニットをリセットする
*!SDTCHR	終端コードを設定する
*!SDTERM	終端コードの送信指定を設定する
*!SDTXDT	送信データを書き込む
*!SDRXDT	受信データを読み出す
!SDSEND	データを送信する(送信可能チェックから受信完了確認まで)
!SDRECV	データを受信する(受信データの有無チェックから受信完了確認まで)
*!SDRXACK	受信データの読み出し完了を通知する
*!SDRDY()	動作可能確認ステータスを返す
*!SDTXRDY()	データ送信可能ステータスを返す
*!SDTXACK()	データ送信完了ステータスを返す
*!SDWRX()	データ受信待ち状態で待機する(受信データがあるまでWAITする)
*!SDERR()	通信エラーステータスを返す
パルス出力ユニット専用制御命令	
*!POISET	初期値を書き込む
*!POPSET	目標値を書き込む
!PORESET	カウンタリセットをする
!POSTART	パルス出力をスタートする
*!POREOS	パルス出力方向を切り替える
!POFCHG	パルス周波数を切り替える
*!POORG	原点復帰スタートする
*!POSTAT	ユニットの動作状態を読み出す
*!PODATA()	経過値を返す

*印はFP1-BASICタイプでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

高速カウンタユニット専用制御命令	
! HC1SET	初期値を書き込む
! HCPSET	目標値を書き込む
*! HCFSET	入力フィルタ時定数を設定する
! HCRESET	カウンタリセットする
! HCOUTEN	出力を許可
*! HCSTAT	動作状態を返す
! HCDATA()	経過値を返す
位置決めユニット専用制御命令	
*! PSTYPE	ユニットのタイプを宣言する
*! PSCTRL	稼働モードを設定する
*! PSSTART	ジョブを始動する
*! PSJOBNO	ジョブ始動するデータNo.を設定する
*! PSORGH	機械原点復帰する
*! PSORGS	ソフト原点復帰する
*! PSSTOP	ジョブを停止する
*! PSPRM	位置決めユニットのパラメータを共有メモリに設定する
*! PSPRM()	共有メモリのパラメータの設定値を返す
*! PSPCLR	共有メモリのパラメータを共有メモリに転送する
*! PSPSET	共有メモリのパラメータをシステムメモリに転送する
*! PSSAVE	位置データをディスクにセーブする
*! PSLOAD	位置データをディスクからロードする
*! PSDSET	位置決めユニットの位置データを設定する
*! PSREADY()	準備完了ステータスを返す
*! PSSTAT()	動作状態を返す
*! PSADRS()	現在値を返す
*! PSAID()	補助出力を読み出す
*! PSBUSY()	動作状態を返す
*! PSERR()	エラーコードを返す

*印はFP1-BASIC CPUでは使用できません。!印はVer2.00未満のFP3-BASICタイプCPUでは使用できません。

付録D BASICタイプCPUソフトウェア仕様

1 CPUのプログラム領域

プログラム領域	FP3H-BASICタイプCPUでは128Kバイト FP-BASICタイプCPUでは64Kバイト プログラム領域にはユーザープログラムが格納される。
ファイルメモリ(FL_)	ユーザープログラムの占有範囲を小さくすることにより、プログラム領域の残りの分をファイルメモリに割り当てることができる(データメモリと同様に使用可)。ファイルメモリは、パラメータメモリのPRM(0)で設定することができる。
変数領域	FP3H-BASICタイプCPUでは約80Kバイト FP3-BASICタイプCPUでは約20Kバイト 変数領域は、ローカル変数領域とグローバル変数領域にあらかじめ分割されて、割り付けられる。現在の割り付け状態は、MAPコマンドで確認できる。また、ローカル変数領域は、MAPコマンドを使用して、タスクごとに1Kバイト単位で任意に割り付けることができ、グローバル変数には残りの領域が割り付けられる。

2 入出力・メモリ構成

名称	ワードアドレス	ビットアドレス	機能
外部入力	WX_0~127	X_&M0~127F	入力ユニットに対応するI/O。
外部出力	WY_0~127	Y_&M0~127F	出力ユニットに対応するI/O。 外部に出力しない部分はメモリI/Oとして使用可。
メモリI/O	WR_0~97	R_&M0~97F	CPU内部でだけ使用できるI/O。
特殊メモリI/O	WR900~910	R_&M9000~910F	あらかじめ用途が決まっているI/O。 読み出し専用です。
リンクメモリI/O	WL_0~127F	L_&M0~127F	PCリンク使用時のデータ通信用のメモリI/O。 リンク用に使用しない部分はメモリI/Oに使用可。
データメモリ	DT_0~2047		CPU内部で使用できるメモリ。
特殊データメモリ	DT_9000~9255		システムで用途が決まっているデータメモリ。 読み出し専用で、書き込みできない。
リンクデータメモリ	LD_0~255		PCリンク使用時のデータ通信用のメモリ。 リンク用に使用しない部分はデータメモリとして使用可。
ファイルメモリ	FL_0~ 任意に設定可能		ユーザープログラムエリアの未使用領域を利用する拡張メモリ。データメモリとして使用可。

*電源OFF時、リセット時、エラー時などの出力およびメモリの保持/非保持については、次ページを参照のこと。

*ビットアドレスのミュー表記(&M表記)は、最下位の桁が16進表記、それ以外の桁が10進表記。

ワードアドレスは、ミュー表記の最下位桁を除いた値になる。

③ BASICタイプCPUの初期化

FP3h-BASICタイプCPUの出力、メモリ、変数などの内容は、電源OFF、イニシャライズスイッチの操作、動作モードスイッチの操作、初期化コマンド実行などにより、次表のように初期化される。なお、保持・非保持の設定はパラメータメモリで設定できる。

モード	RUN REMOTE PROG.	RUN											
		PROG.											
		—	○	○		○	○		○	○		○	○
		—	○	○		○	○		○	○		○	○
操作内容／コマンド実行		CPUの電源投入	CPUのイニシャライズスイッチ	PROG.モードへの切り替え	RUNモードへの切り替え	VERINITコマンド	RESETコマンド	CLRVARコマンド	PRMCLRコマンド	SLOTCLRコマンド	DWNLDコマンド	REFORCE ALLコマンド	STOPキー押下
パラメータメモリ						○			○				
I/Oマップ						○				○			
プログラム						○		○			○		
I/O出力(Y_)		保持	○			○	○						
非保持		○	○			○	○						○
プログラムモード非保持		↑	○	○	○	○	○						↑
メモリI/O(R_)		保持		○		○	○						
非保持		○	○			○	○						○
データメモリ(DT_)		保持		○		○	○						
非保持		○	○			○	○						○
リンクメモリI/O(L_)		保持		○		○	○						
非保持		○	○			○	○						○
リンクデータメモリ(LD_)		保持		○		○	○						
非保持		○	○			○	○						○
ファイルメモリ(FL_)		保持		○		○	○						
非保持		○	○			○	○						○
グローバル変数			*	*		*	○	*	○		○		
強制入出力			○	○		○	○					○	○

*印は、Ver.2.00未満のFP3-BASICタイプCPUのみ初期化される。

4 パラメータメモリ設定一覧 (VERINITコマンド実行時)

No. 説明	初期値 (出荷時)	表示設定範囲の説明	
0* ユーザープログラム領域	128	16~128Kバイト	*1
7 メモリI/Oの保持エリア	60	0~98 (ワード単位で設定可)	*2
8 データメモリの保持エリア	0	0~2048	*2
9* ファイルメモリの保持エリア	0	0~57344ワード	*2
10 PCリッパ0 リンクメモリI/Oの保持エリア	0	0~64 (ワード単位で設定可)	*2
11 PCリッパ1 リンクメモリI/Oの保持エリア	64	64~128 (ワード単位で設定可)	*2
12 PCリッパ0 リンクデータメモリの保持エリア	0	0~128	*2
13 PCリッパ1 リンクデータメモリの保持エリア	128	128~256	*2
15 出力の保持・非保持の設定	0	0: 非保持 1: 保持	
16* プログラムモードの出力の保持・非保持の設定	1	0: 非保持 1: 保持	
19* 保持・非保持エリアの設定方向	1	0: 設定値未満を保持 (Ver.2.00未満のCPUと同じ) 1: 設定値以降を保持	*2
21 出力ユニットヒューズ断時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
22 特殊ユニット異常時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
23 I/O照合の異常時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
24 演算エラーの発生時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
26* エラー発生時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
27* リモートI/O交信異常時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
28* リモートI/O子局上のユニット異常時	0	0: PC停止 1: PC運転継続	
32 MEWNET SEND-RECV命令タイムアウト時間	800	10ms~81.9sec (2.5×設定値)	
35* リモートI/O子局接続待ちモードの設定 (接続を待って運転を開始するかどうか)	1	0: 解除(接続を待たずに運転開始) 1: 設定(接続を待って運転開始)	
40 PCリッパ0 リンクメモリI/Oのリンク範囲	0	0~64ワード	*3
41 PCリッパ0 リンクデータメモリのリンク範囲	0	0~128ワード	*3
42 PCリッパ0 リンクメモリI/O送信開始ワードNo.	0	0~63	
43 PCリッパ0 リンクメモリI/O送信ワード数	0	0~64	
44 PCリッパ0 リンクデータメモリ送信開始ワードNo.	0	0~127	
45 PCリッパ0 リンクデータメモリ送信ワード数	0	0~127	
50 PCリッパ1 リンクメモリI/Oのリンク範囲	0	0~64ワード	*3
51 PCリッパ1 リンクデータメモリのリンク範囲	0	0~128ワード	*3
52 PCリッパ1 リンクメモリI/O送信開始ワードNo.	64	64~127	
53 PCリッパ1 リンクメモリI/O送信ワード数	0	0~64	
54 PCリッパ1 リンクデータメモリ送信開始ワードNo.	128	128~255	
55 PCリッパ1 リンクデータメモリ送信ワード数	0	0~127	

*No.0・9・16・19・26・27・28・35はVer.2.00未満のBASICタイプCPUには存在しません。

*1 設定したユーザープログラム領域以外をファイルメモリ (FL) として使用することができる。

*2 指定値未満 (指定値を含まない) を保持にするか、指定値以降 (指定値を含む) を保持にするかは、パラメータメモリNo.19で設定できる。デフォルトは設定値以降を保持。

*3 リンクエリアはアドレス0から設定値未満 (設定値を含まない) までが利用できる。設定値以降 (設定値を含む) のアドレスはメモリI/Oまたはデータメモリとして使用することができる。

FP1-BASICタイプの場合は、上記表の内7・8・26だけが有効です。

FP1-BASICタイプの他のパラメータについては、マニュアルをお読みください。

5 特殊メモリ I/O 一覧

FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_900		
R_&M9000	自己診断エラー	0: 正常時 1: 検出時 エラーコードはDT_9000に格納。このコードはERRに反映。
R_&M9001	瞬停検知	0: 正常時 1: 検出時 DT_9001に検出した瞬停回数を格納。
R_&M9002	ヒューズ断検知	0: 正常時 1: 検出時 DT_9002,9003に検出したスロット番号を格納。
R_&M9003	特殊ユニット異常	0: 正常時 1: 検出時 DT_9004,9005に検出したスロット番号を格納。
R_&M9004	I/O照合異常	0: 正常時 1: 検出時 DT_9010,9011に検出したスロット番号を格納。
R_&M9005	電池異常	0: 正常時 1: 検出時
R_&M9006	電池異常保持	0: 正常時 1: 検出時 一度電池異常を検出すると復帰後も保持。 電源OFFかイニシャライズSW操作で0に復帰。
R_&M9007	演算異常	0: 正常時 1: 検出時 発生した行番号をDT_9017に格納。
R_&M9008	リモートI/O R/Wエラー	0: 正常時 1: 検出時 コントロールデータが指定外の時。 マスタユニットがない時。 アドレス修飾エラーが発生している時。 書き込みデータが指定範囲を越えている時。
FP3H ワードアドレスWR_901 BASIC CPU		
R_&M9010	常時ON	
R_&M9011	常時OFF	
R_&M901A	0.1秒クロックパルス	
R_&M901B	0.2秒クロックパルス	
R_&M901C	1秒クロックパルス	
R_&M901D	2秒クロックパルス	
R_&M901E	1分クロックパルス	

FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_902		
R_&M9020	RUNモード	0: PROG. モード時 1: RUNモード時
R_&M9021	テストモード	0: 通常モード時 1: テストモード時
R_&M9022	ポーズ	0: プログラム実行中 1: PAUSE命令またはSTEP命令で一時停止中
R_&M9023	ポーズモード	0: テストRUN時のポーズ命令無効 1: テストRUN時のポーズ命令有効
R_&M9024	シミュレーションモード	0: テストRUN時にも通常出力をする 1: テストRUN時に実出力をしない
R_&M9027	リモートモード	0: CPUリモートモード時以外 1: CPUリモートモード時 (PROG. ←→RUN切り替え可)
R_&M9028	強制モード	0: 強制入出力をしていないとき (解除時) 1: I/O、メモリI/Oの強制入出力をしているとき (解除時)
R_&M902B	割り込み異常フラグ	0: 割り込み正常時 1: 割り込み異常発生時
FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_903		
R_&M9030	MEWNET送受信命令実行可 (SEND/RECV命令)	0: 実行不可 (実行中) 1: 実行可
R_&M9031	MEWNET送受信命令実行完了 (SEND/RECV命令)	0: 正常終了 1: 異常終了 異常コードはDT_9039にセットされる。
R_&M9035	リモートI/Oメモリアクセ ス命令実行可能	0: 実行不可 (実行中) 1: 実行可
R_&M9036	リモートI/Oメモリアクセ ス命令完了	0: 正常終了 1: 異常終了 異常コードはDT_9036にセットされる。
FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_905		
R_&M9050	MEWNETリンク1伝送異常	0: 正常時 1: 伝送異常または設定異常
R_&M9051	MEWNETリンク2伝送異常	0: 正常時 1: 伝送異常または設定異常
R_&M9052	MEWNETリンク3伝送異常	0: 正常時 1: 伝送異常または設定異常

FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_906

R_&M9060	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 1	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9061	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 2	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9062	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 3	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9063	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 4	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9064	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 5	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9065	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 6	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9066	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 7	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9067	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 8	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9068	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 9	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9069	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 10	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M906A	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 11	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M906B	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 12	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M906C	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 13	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M906D	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 14	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M906E	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 15	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M906F	PCリンク0用 伝送保証メモリI/O	ユニットNo. 16	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時

FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_907		
R_&M9070	PCリンク0用 ユニットNo. 1 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9071	PCリンク0用 ユニットNo. 2 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9072	PCリンク0用 ユニットNo. 3 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9073	PCリンク0用 ユニットNo. 4 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9074	PCリンク0用 ユニットNo. 5 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9075	PCリンク0用 ユニットNo. 6 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9076	PCリンク0用 ユニットNo. 7 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9077	PCリンク0用 ユニットNo. 8 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9078	PCリンク0用 ユニットNo. 9 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9079	PCリンク0用 ユニットNo. 10 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M907A	PCリンク0用 ユニットNo. 11 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M907B	PCリンク0用 ユニットNo. 12 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M907C	PCリンク0用 ユニットNo. 13 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M907D	PCリンク0用 ユニットNo. 14 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M907E	PCリンク0用 ユニットNo. 15 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M907F	PCリンク0用 ユニットNo. 16 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時

FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_908		
R_&M9080	PCリンク1用 ユニットNo. 1 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9081	PCリンク1用 ユニットNo. 2 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9082	PCリンク1用 ユニットNo. 3 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9083	PCリンク1用 ユニットNo. 4 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9084	PCリンク1用 ユニットNo. 5 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9085	PCリンク1用 ユニットNo. 6 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9086	PCリンク1用 ユニットNo. 7 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9087	PCリンク1用 ユニットNo. 8 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9088	PCリンク1用 ユニットNo. 9 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M9089	PCリンク1用 ユニットNo. 10 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M908A	PCリンク1用 ユニットNo. 11 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M908B	PCリンク1用 ユニットNo. 12 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M908C	PCリンク1用 ユニットNo. 13 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M908D	PCリンク1用 ユニットNo. 14 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M908E	PCリンク1用 ユニットNo. 15 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時
R_&M908F	PCリンク1用 ユニットNo. 16 伝送保証メモリI/O	0: 伝送異常時または停止時 1: 伝送正常時

FP3H BASIC CPU ワードアドレスWR_909		
R_&M9090	PCリンク1用 ユニットNo. 1 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9091	PCリンク1用 ユニットNo. 2 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9092	PCリンク1用 ユニットNo. 3 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9093	PCリンク1用 ユニットNo. 4 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9094	PCリンク1用 ユニットNo. 5 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9095	PCリンク1用 ユニットNo. 6 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9096	PCリンク1用 ユニットNo. 7 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9097	PCリンク1用 ユニットNo. 8 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9098	PCリンク1用 ユニットNo. 9 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M9099	PCリンク1用 ユニットNo. 10 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M909A	PCリンク1用 ユニットNo. 11 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M909B	PCリンク1用 ユニットNo. 12 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M909C	PCリンク1用 ユニットNo. 13 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M909D	PCリンク1用 ユニットNo. 14 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M909E	PCリンク1用 ユニットNo. 15 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時
R_&M909F	PCリンク1用 ユニットNo. 16 動作モードメモリI/O	0: PROG. 時 1: RUN時

FP1 BASIC CPU		
R_&M9000	自己診断エラー	0: 正常時 1: 検出時 エラーコードはDT_9000に格納。このコードはERRに反映。
R_&M9005	電池異常	0: 正常時 1: 検出時
R_&M9007	電池異常保持	0: 正常時 1: 検出時 一度電池異常を検出すると復帰後も保持。 電源OFFで0に復帰。
R_&M9008	演算異常	0: 正常時 1: 検出時。
R_&M901A	0.1秒クロックパルス	
R_&M901B	0.2秒クロックパルス	
R_&M901C	1秒クロックパルス	
R_&M901D	2秒クロックパルス	
R_&M9020	RUNモード	0: PROG. モード時 1: RUNモード時
R_&M9027	リモートモード	0: CPUリモートモード時以外 1: CPUリモートモード時 (PROG. ↔ RUN切り替え可)
R_&M902A	外部割り込み許可	0: 禁止時 1: 許可時
R_&M902B	割り込み異常フラグ	0: 正常時 1: 異常時
R_&M9032	RS232Cポート選択	0: シリアル通信使用時以外 1: シリアル通信使用時
R_&M9036	I/Oリンク異常	0: 正常時 1: 異常時
R_&M9037	RS232C伝送エラー	0: 正常時 1: 異常時
R_&M9038	RS232C受信完了	0: ターミナータ受信時以外 1: ターミナータ受信時
R_&M9039	RS232C送信完了	0: 送信要求時 1: 送信完了時
R_&M903A	高速カウンタ制御中	0: 高速カウンタ停止中 1: 高速カウンタ実行中

6 特殊データメモリー一覧

FP3H BASIC CPU

アドレス	名称	内容/備考
DT_9000	自己診断コード	自己診断の結果が格納されます。
DT_9002	ヒューズ断ユニット	スロット0 スロット15 bit0 bit15 0:正常 1:異常
DT_9003	ヒューズ断ユニット	スロット16 スロット31 bit0 bit15 0:正常 1:異常
DT_9004	異常高機能ユニット	スロット0 スロット15 bit0 bit15 0:正常 1:異常
DT_9005	異常高機能ユニット	スロット16 スロット31 bit0 bit15 0:正常 1:異常
DT_9010	照合異常ユニット	スロット0 スロット15 bit0 bit15 0:正常 1:異常
DT_9011	照合異常ユニット	スロット16 スロット31 bit0 bit15 0:正常 1:異常
DT_9017	演算エラー行番号	最初の演算エラーが発生した行番号が格納されます。
DT_9020	ユーザープログラム容量	PRM(0)に設定されたユーザープログラムの容量が格納。 単位:ワード。
DT_902	ファイルメモリ最大値	ファイルメモリ (FL_) の最大番号が格納されます。
DT_9022	スキャンタイム	スキャンタイム (マルチタスクの1周期) の現在の値が格納されます。 例: 200→20ms以内 225→22.5ms以内
DT_9023	スキャンタイム	スキャンタイム (マルチタスクの1周期) の最小値が格納されます。
DT_9024	スキャンタイム	スキャンタイム (マルチタスクの1周期) の最大値が格納されます。
DT_9029	ポーズ行番号	テストRUN時のポーズしている行番号が格納されます。
DT_9036	リモートI/Oメモリアクセス命令完了コード	H00: 正常時: 0 H5B: タイムアウト (相手先不在で送信不可状態) H68: アクセスエリア無エラー (指定したメモリアクセスエリアがスレーブユニット上に存在しない) H71: 送信アンサー待ちタイムアウトエラー H72: 送信バッファアンサー空き待ちタイムアウトエラー H73: レスポンス待ちタイムアウトエラー
DT_9039	MEWNET送受信命令完了コード (SEND/RECV)	H00: 正常終了 H71: 送信アンサー待ちタイムアウトエラー H72: 送信バッファアンサー空き待ちタイムアウトエラー H73: レスポンス待ちタイムアウトエラー

FP3H BASIC CPU

アドレス	名称	内容/備考
DT_9140	PCリンクステータス	PCリンク0の受信回数 RINGカウンタ
DT_9141	PCリンクステータス	PCリンク0の受信間隔 現在値 (*2.5ms)
DT_9142	PCリンクステータス	PCリンク0の受信間隔 最小値 (*2.5ms)
DT_9143	PCリンクステータス	PCリンク0の受信間隔 最大値 (*2.5ms)
DT_9144	PCリンクステータス	PCリンク0の送信回数 RINGカウンタ
DT_9145	PCリンクステータス	PCリンク0の送信間隔 現在値 (*2.5ms)
DT_9146	PCリンクステータス	PCリンク0の送信間隔 最小値 (*2.5ms)
DT_9147	PCリンクステータス	PCリンク0の送信間隔 最大値 (*2.5ms)
DT_9148	PCリンクステータス	PCリンク1の受信回数 RINGカウンタ
DT_9149	PCリンクステータス	PCリンク1の受信間隔 現在値 (*2.5ms)
DT_9150	PCリンクステータス	PCリンク1の受信間隔 最小値 (*2.5ms)
DT_9151	PCリンクステータス	PCリンク1の受信間隔 最大値 (*2.5ms)
DT_9152	PCリンクステータス	PCリンク1の送信回数 RINGカウンタ
DT_9153	PCリンクステータス	PCリンク1の送信間隔 現在値 (*2.5ms)
DT_9154	PCリンクステータス	PCリンク1の送信間隔 最小値 (*2.5ms)
DT_9155	PCリンクステータス	PCリンク1の送信間隔 最大値 (*2.5ms)
DT_9160	リンクユニットNo.	LINK1のユニットNo. が格納されます。
DT_9161	異常フラグ	LINK1の異常フラグが格納されます。
DT_9162	リンクユニットNo.	LINK2のユニットNo. が格納されます。
DT_9163	異常フラグ	LINK2の異常フラグが格納されます。
DT_9164	リンクユニットNo.	LINK3のユニットNo. が格納されます。
DT_9165	異常フラグ	LINK3の異常フラグが格納されます。
DT_9170	LINK1ステータス	PC-LINKアドレス重複先
DT_9171	LINK1ステータス	テストモード結果
DT_9172	LINK1ステータス	トークン紛失回数
DT_9173	LINK1ステータス	2重トークン回数
DT_9174	LINK1ステータス	無信号状態回数
DT_9175	LINK1ステータス	同期異常回数
DT_9176	LINK1ステータス	送信NACK
DT_9177	LINK1ステータス	送信NACK
DT_9178	LINK1ステータス	送信WACK
DT_9179	LINK1ステータス	送信WACK
DT_9180	LINK1ステータス	送信アンサー
DT_9181	LINK1ステータス	送信アンサー
DT_9182	LINK1ステータス	未定義コマンド
DT_9183	LINK1ステータス	パリティエラー回数
DT_9184	LINK1ステータス	Endcode受信エラー
DT_9185	LINK1ステータス	フォーマットエラー
DT_9186	LINK1ステータス	NOTサポート
DT_9187	LINK1ステータス	自己診断結果
DT_9188	LINK1ステータス	ループ切り替え回数
DT_9189	LINK1ステータス	リンク不可状態発生回数
DT_9190	LINK1ステータス	主ルート入力断線回数
DT_9191	LINK1ステータス	副ルート入力断線回数
DT_9192	LINK1ステータス	ループ再構成処理中
DT_9193	LINK1ステータス	ループ運転モード
DT_9194	LINK1ステータス	ループ入力状態

FP3H BASIC CPU

アドレス	名称	内容/備考
DT_9200	LINK2ステータス	PC-LINKアドレス重複先
DT_9201	LINK2ステータス	テストモード結果
DT_9202	LINK2ステータス	トークン紛失回数
DT_9203	LINK2ステータス	2重トークン回数
DT_9204	LINK2ステータス	無信号状態回数
DT_9205	LINK2ステータス	同期異常回数
DT_9206	LINK2ステータス	送信NACK
DT_9207	LINK2ステータス	送信NACK
DT_9208	LINK2ステータス	送信WACK
DT_9209	LINK2ステータス	送信WACK
DT_9210	LINK2ステータス	送信アンサー
DT_9211	LINK2ステータス	送信アンサー
DT_9212	LINK2ステータス	未定義コマンド
DT_9213	LINK2ステータス	パリティエラー回数
DT_9214	LINK2ステータス	Endcode受信エラー
DT_9215	LINK2ステータス	フォーマットエラー
DT_9216	LINK2ステータス	NOTサポート
DT_9217	LINK2ステータス	自己診断結果
DT_9218	LINK2ステータス	ループ切り替え回数
DT_9219	LINK2ステータス	リンク不可状態発生回数
DT_9220	LINK2ステータス	主ルート入力断線回数
DT_9221	LINK2ステータス	副ルート入力断線回数
DT_9222	LINK2ステータス	ループ再構成処理中
DT_9223	LINK2ステータス	ループ運転モード
DT_9224	LINK2ステータス	ループ入力状態
DT_9230	LINK3ステータス	PC-LINKアドレス重複先
DT_9231	LINK3ステータス	テストモード結果
DT_9232	LINK3ステータス	トークン紛失回数
DT_9233	LINK3ステータス	2重トークン回数
DT_9234	LINK3ステータス	無信号状態回数
DT_9235	LINK3ステータス	同期異常回数
DT_9236	LINK3ステータス	送信NACK
DT_9237	LINK3ステータス	送信NACK
DT_9238	LINK3ステータス	送信WACK
DT_9239	LINK3ステータス	送信WACK
DT_9240	LINK3ステータス	送信アンサー
DT_9241	LINK3ステータス	送信アンサー
DT_9242	LINK3ステータス	未定義コマンド
DT_9243	LINK3ステータス	パリティエラー回数
DT_9244	LINK3ステータス	Endcode受信エラー
DT_9245	LINK3ステータス	フォーマットエラー
DT_9246	LINK3ステータス	NOTサポート
DT_9247	LINK3ステータス	自己診断結果
DT_9248	LINK3ステータス	ループ切り替え回数
DT_9249	LINK3ステータス	リンク不可状態発生回数
DT_9250	LINK3ステータス	主ルート入力断線回数
DT_9251	LINK3ステータス	副ルート入力断線回数

FP3H BASIC CPU

アドレス	名称	内容/備考
DT_9252	LINK 3ステータス	ループ再構成処理中
DT_9253	LINK 3ステータス	ループ運転モード
DT_9254	LINK 3ステータス	ループ入力状態

FP1 BASIC CPU

アドレス	名称	内容/備考
DT_9000	自己診断コード	自己診断の結果が格納されます。
DT_9019	2.5ms RINGカウンタ	2.5ms毎に自動的に+1するデータメモリ。 前回値を記憶していて、今回値と減算後絶対値変換することにより、経過時間を得ます。
DT_9022	スキャンタイム	スキャンタイム (マルチタスクの1周期) の現在の値が格納されます。 例) 200→20ms以内 225→22.5ms以内
DT_9023	スキャンタイム	スキャンタイム (マルチタスクの1周期) の最小値が格納されます。
DT_9024	スキャンタイム	スキャンタイム (マルチタスクの1周期) の最大値が格納されます。
DT_9040	ボリューム入力0	ボリューム0の値 (0~255) を格納
DT_9041	ボリューム入力1	ボリューム1の値 (0~255) を格納
DT_9042	ボリューム入力2	ボリューム2の値 (0~255) を格納
DT_9043	ボリューム入力3	ボリューム3の値 (0~255) を格納
DT_9044	高速カウンタ経過値	高速カウンタの経過値の下位16ビットを格納
DT_9045	高速カウンタ経過値	高速カウンタの経過値の上位16ビットを格納
DT_9046	高速カウンタ目標値	高速カウンタの目標値の下位16ビットを格納
DT_9047	高速カウンタ目標値	高速カウンタの目標値の上位16ビットを格納
DT_9052	高速カウンタ制御	高速カウンタ制御命令MVでカウンタのリセットカウント許可、クリアなど指定するときに使用。
DT_9059	シリアル通信異常コード	上位8ビット・・・RS232Cの異常コードが格納されます。 下位8ビット・・・RS422の異常コードが格納されます。

7 ユニットの入出力点数と機能番号

ユニット品名	製品番号	入力点数	出力点数	機能番号	
空ユニット		— *	—	302	
8・16点入力ユニット		8/16	—	120	
32点入力ユニット		32	—	130	
64点入力ユニット		64	—	140	
128点入力ユニット		128	—	150	
8・16点出力ユニット		—	8/16	102	
32点出力ユニット		—	32	103	
64点出力ユニット		—	64	104	
128点出力ユニット		—	128	105	
A/D変換ユニット	AFP3400	16	—	220	
D/A変換ユニット	AFP3410/3411	16	—	220	
シリアルデータユニット	AFP3460	16	16	222	
パルス出力ユニット	AFP3480	16	16	222	
高速カウンタユニット	2CHタイプ	AFP3621	16	16	222
	4CHタイプ	AFP3622	16	16	222
位置決めユニットFタイプ	1軸タイプ	AFP3431	16	16	222
	2軸タイプ	AFP3432	32	32	233
割り込みユニット	AFP3452	16	—	220	
ID/Xコントロールユニット	1CHタイプ	AFP3470	16	16	222
	2CHタイプ	AFP34701	16	16	222
	1CH + RS232C	AFP34702	16	16	222
マイクロ波I/Dコントロールユニット	AFP3471	16	16	222	
バーコードリーダコントロールユニット	AFP34601	— *	—	402	
データプロセスユニット	AFP3461	16	16	222	
リモートI/Oマスタユニット	AFP3740	— *	—	402	

* 空ユニット、MEWNET-H/W/Pユニット、CCU、バーコードリーダインターフェイスユニットなど実際に入出力を持たないユニットは、SLOTCLRコマンドを実行した場合、1ワード分の入出力点数を占有します（フリーロケーション）。ただし、これらのユニットも、SLOTコマンドを使用すれば、入出力占有点数を0として割り付けることができます（任意割り付け）。

付録E エラーコード一覧

1 PC自己診断エラーコード一覧

表示 : << SELF CHECK ERROR 23 !! >>

エラーコード	エラー内容
ERR 23	RAM異常1エラー
ERR 25	RAM異常2エラー
ERR 26	ユーザーROMチェックエラー
ERR 27	特殊ユニット装着制限エラー
ERR 28	パラメータメモリ異常エラー
ERR 29	メモリ管理テーブル異常エラー
ERR 30	割り込み異常1エラー
ERR 31	割り込み異常2エラー
ERR 33	マルチパラメータ照合チェックエラーコード
ERR 35	スレーブ上に禁止ユニットが実装
ERR 36	リモートI/O仕様制限エラー (重複あるいは範囲オーバー)
ERR 38	I/Oターミナルボード登録エラー
ERR 40	出力ユニットヒューズ断エラー
ERR 41	特殊ユニット暴走エラー
ERR 42	I/O照合エラー
ERR 45	演算エラー発生
ERR 46	リモートI/O交信エラー
ERR 47	スレーブ上のI/O属性エラー
ERR 50	電池電圧低下エラー
ERR 51	リモートI/O終端局エラー
ERR 53	ラダー用I/Oマップ照合チェック警告コード
ERR 60	ESB受信バッファオーバーフローエラー

2 FP-BASICエラーコード一覧

表示 : !! ERROR 31

エラーコード	エラー内容
ERR 1	NEXT文に対するFOR文がない
ERR 2	文法上のエラーが発生した
ERR 3	GOSUB文がないのに、RETURN文を実行しようとした
ERR 4	プログラム中にGOTO文、GOSUB文合わせて448個以上ある または、ラベルが410個以上ある
ERR 5	関数のパラメータが規定範囲外である
ERR 6	数値や変数の演算オーバーフローが発生した
ERR 7	GOSUB~RETURN文のネストが規定値を越えた
ERR 8	GOTO、GOSUBで呼ばれた行番号がない
ERR 9	宣言されていない配列変数を使用しようとした 配列の大きさが定義サイズを越えた (配列領域オーバー)
ERR 10	変数を2重定義しようとした
ERR 11	数値や変数を0で割った
ERR 12	コマンドとして使用すべき命令をステートメントで使用した
ERR 13	左カッコと右カッコの数が合わない
ERR 14	パラメータの数が合わない (配列で配列要素が合わない)
ERR 15	定義されていない関数、変数または配列を使用しようとした
ERR 16	FUNCTION~FEND間以外にプログラムがある
ERR 17	FUNCTION~FENDの中でFUNCTION宣言をした
ERR 18	変数宣言が行の先頭でない
ERR 21	変数の型変換でエラーが発生した (オーバーフロー)
ERR 22	パラメータの設定テーブルが設定範囲を越えた

エラーコード	エラー内容
ERR 23	1行の文字数が多すぎる (255文字まで)
ERR 24	データタグエラー (未定義中間コード命令エラー・未定義コマンド実行・パラメータタイプ不適當)。
ERR 25	数値変数エラー 桁が多い (INPUT文によるASCII文字が数値に正しく変換できない)。
ERR 26	存在しない機器を使用しようとした
ERR 27	存在しない入出力番号を指定した
ERR 28	FORループにNEXT文がない
ERR 30	INPUT文によるデータの受信数が合わない
ERR 31	通信タイムアウトエラーが発生した
ERR 32	SRC-42が立ち上がっているのにRIOCの準備ができていない
ERR 33	RS232Cバッファオーバーフロー。受信バッファいっぱいですらに送信された
ERR 34	パリティ・オーバーラン・フレーミングエラーが発生した
ERR 36	受信時のバッファオーバーフロー (入力が80文字を越えた)
ERR 39	指定した行番号が存在しない。
ERR 40	指定したタスクが存在しない。
ERR 41	指定したタスクが起動できない (実行中のタスク)
ERR 45	タスク実行中に許されないコマンドを実行した
ERR 53	プログラムファイルが存在しない
ERR 57	同じ名前のプログラムファイルが既に存在している
ERR 60	ディスクに空きスペースがない
ERR 62	プログラムファイルの名前が正しくない
ERR 63	ディスクが準備できていない
ERR 66	ディスク書き込みエラー
ERR 67	ドライブセレクトエラー
ERR 68	書き込み禁止ディスクに書き込もうとした
ERR 70	GOSUB文がないのにRETURNを実行しようとした
ERR 71	数値オーバーフロー
ERR 73	パラメータ数値が範囲外
ERR 75	中間コードエラー (未定義タグエラー・宣言または定義されていない関数変数を使用しようとした)
ERR 79	ENDIF文に対するIF文がない
ERR 80	ELSE文に対するIF文がない
ERR 81	IF文に対するENDIF文がない
ERR 83	関数や変数が長すぎる (中間コード定義領域が足りない)
ERR 84	オブジェクトオーバーフロー (中間コードの格納領域が足りない)
ERR 85	EXITの出口がない
ERR 86	システムワークのメモリチェックエラー
ERR 87	ファイルメモリのメモリチェックエラー
ERR 88	DOに対するLOOP文がない
ERR 90	IF、SELECT等のネストオーバー
ERR 89	LOOP文に対するDOがない
ERR 93	関数に与えるパラメータ数が合わない
ERR 100	デバイス通信エラー (シリアルBUS)
ERR 135	タグが異常
ERR 136	与えられた関数が存在しない
ERR 137	規定範囲外のパラメータが指定された
ERR 208	1行の文字数が58を越えた (PRINT文は58文字まで)

エラーコード	エラー内容
ERR 258	オブジェクトがありません
ERR 259	ラベル情報が大きすぎる
ERR 260	FUNCTIONが大きすぎる
ERR 261	メモリが足りません
ERR 1002	タスク起動中のXQT
ERR 1003	HALT中の再起動異常
ERR 1004	タイムアウト
ERR 1005	指定されたシンボルが存在しない
ERR 1006	モードが違っている
ERR 1007	スタックが空である
ERR 1008	コマンドの使用方法が間違っている
ERR 1009	パラメータが間違っている (DT・LD のビット操作)
ERR 1010	未定値演算
ERR 1011	割り込み中のサブルーチンコール
ERR 1012	指定スタックがPAUSE状態ではない
ERR 1013	メモリROMエラー
ERR 1014	メモリプロテクトエラー
ERR 1015	MEWNETデータリンクエラー
ERR 1016	MEWNETデータリンクがアクティブでない
ERR 1017	指定されたスロットに共有RAMは存在しない
ERR 1018	WAITで他のデバイスの入力が指定された
ERR 1019	WAIT I/OのI/O数が多すぎる
ERR 1020	タスクの指定が不適當
ERR 1098	I/O種別エラー
ERR 1099	メモリアロケーションエラー
ERR 1101	リモートI/O設定エラー
ERR 1200	数値を表す正しい文字列ではない
ERR 1201	変数のタイプが等しくない
ERR 1202	データを最後まで読み込んだ後、再びREADを実行した
ERR 1203	DATA文が見つからない
ERR 1250	親局が見つからない
ERR 1251	親局が最大親局数 (4) を越えている
ERR 1252	子局が最大子局数 (32) を越えている
ERR 1253	スロット数が最大スロット数を越えている
ERR 1254	スロット機能番号が正しくない
ERR 1255	親局の総スロット数が最大親局総スロット数 (64) を越えている
ERR 1256	全体の総スロット数が最大 (全体) 総スロット数 (128) を越えている
ERR 1257	リモートI/Oメモリアクセスエラー
ERR 1300	ユニットIDが正しくない
ERR 1301	ユニット種別が正しくない
ERR 1302	チャンネル番号が正しくない
ERR 1303	平均回数が正しくない
ERR 1304	終端コードタイプが正しくない
ERR 1305	入力フィルタ定数が正しくない
ERR 1306	ユニットタイプが正しくない
ERR 1307	軸番号が正しくない
ERR 1308	JOB番号が正しくない
ERR 1309	始動データNo. が正しくない
ERR 1310	データ長が正しくない

エラーコード	エラー内容
ERR 1311	IDアドレスが正しくない
ERR 1312	ID番号が正しくない
ERR 1313	クリアID番号が正しくない
ERR 1314	エラーレスポンスを受け取った (ID/Xユニットのみ)
ERR 1315	ハードウェアの制限 (定義) によりこのステートメントは実行できません。
ERR 1316	高機能ユニットエラー
ERR 1400	ファイル名の指定が間違っている
ERR 1401	オープンされていないファイルを参照しようとした
ERR 1402	既にオープンされているファイルを再度オープンしようとした
ERR 1403	ファイル中のすべてのデータを読み尽くした後、さらに読み込もうとした
ERR 1404	ファイルがオープンできない
ERR 2000	致命的エラー
ERR 2002	I/O 2度読みエラー
ERR 2003	I/O 点数異常
ERR 2004	ベーシックスタックオーバー
ERR 2005	ONERR処理中のエラー
ERR 2006	IFレベルオーバー
ERR 2007	内部タグコードエラー
ERR 3000	通信シーケンスエラー

付録F

ASCII/JISキャラクタコード表

上位 下位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		DEL	スペース	0	@	P	'	p			スペース	ー	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
5	ENT	NAK	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	→	,	<	L	¥	l	!			ャ	シ	フ	ワ		
D	CR	←	-	=	M]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
E	SO	↑	.	>	N	^	n	~			ョ	セ	ホ	"		
F	SI	↓	/	?	O	_	o				ッ	ソ	マ	°		

NAIS

the Newest in Automation & Intelligent Systems

●お問い合わせは

松下制御機器株式会社

東北営業所	☎022-223-8163	横浜営業所	☎045-321-1235
栃本営業所	☎0286-34-0161	神奈川西営業所	☎0462-28-9533
関東営業所	☎0273-63-2033	長野営業所	☎0263-28-0790
埼玉営業所	☎048-665-7991	東部FAセンター	☎03-3454-6190
千葉営業所	☎0471-63-6161	静岡営業所	☎054-261-7711
茨城営業課	☎0292-43-8868	浜松営業所	☎053-442-0531
東部特機営業所	☎03-3454-6342	名古屋西営業所	☎052-581-8861
東部広域営業所	☎03-3454-6187	名古屋東営業所	☎052-581-8861
東部車載営業所	☎03-3454-6065	春日井営業課	☎0568-33-5111
首都圏東営業所	☎03-3454-6188	豊田営業所	☎0565-35-2181
首都圏西営業所	☎03-3454-6186	北陸営業所	☎0762-37-3663
西東京営業所	☎0425-26-2241	中部FAセンター	☎052-581-8861

京滋営業所	☎075-681-0237
松下グループ営業所	☎06-350-3246
西部広域営業所	☎06-350-3244
近畿営業所	☎06-350-3241
阪南営業課	☎0724-27-3481
兵庫営業所	☎078-735-8601
岡山営業所	☎086-245-3701
四国営業課	☎0878-41-4473
中国営業所	☎082-247-9084
九州営業所	☎092-522-5545
西部FAセンター	☎06-354-0531

National 松下電工

松下電工株式会社
FAシステム機器事業部

〒571 大阪府門真市門真1048 TEL.(06)908-1131<大代表>

©Matsushita Electric Works, Ltd. 1993 本書から無断の複製はかたくお断りします。
●商品改良のため、仕様・外観を変更することがありますのでご了承ください。
●本品のうち、戦略物資(又は役務)に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出(又は役務取引)許可が必要です。詳細につきましては事業部までご相談ください。

●このマニュアルの記載内容は平成5年7月現在のものです。